# Rathaus-Nebengebäude

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/181132784017/

**ID:** 181132784017 **Datum:** 28.08.2020 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Kirchplatz |
| **Hausnummer:** | 13 |
| **Postleitzahl:** | 88630 |
| **Stadt-Teilort:** | Pfullendorf |
| **Regierungsbezirk:** | Tübingen |
| **Kreis:** | Sigmaringen (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Pfullendorf |
| **Wohnplatz:** | Pfullendorf |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8437088024 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |
| **Geo-Koordinaten:** | 47,9244° nördliche Breite, 9,2556° östliche Länge |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

*keine*

## Objektbeziehungen

*keine*

## Umbauzuordnung

*keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Zu diesem Objekt liegt zur Zeit keine bauhistorische Untersuchung vor.

## Besitzer:in

*keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Schadensdokumentation der Sandsteine

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Umgebung, Lage:** | Im Zentrum Pfullendorfs, am Kirchplatz gelegen. |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Stadt |
| **Bauwerkstyp:** | • Öffentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen<br>  • Amtsgebäude |
| **Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** | *keine Angaben* |
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | *keine Angaben* |
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | *keine Angaben* |
| **Bestand/Ausstattung:** | *keine Angaben* |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | • Dachform<br>  • Satteldach<br>  • Walmdach |
| **Konstruktion/Material:** | *keine Angaben* |