ehem. Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/181212419207/

ID: 181212419207 **Datum:** 23.10.2007 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Wilhelmstraße
Hausnummer:	54
Postleitzahl:	72555
Stadt-Teilort:	Metzingen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Reutlingen (Landkreis)
Gemeinde:	Metzingen
Wohnplatz:	Metzingen
Wohnplatzschlüssel:	8415050005
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Historische Flurkarte von 1823

Abbildungsnachweis:
- *OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

1730(d):
Erbauung der Gewölbekeller und des Gebäudes.

19./20. Jahrhundert.
Einbau von weiteren Fachwerkwänden im EG

2004:
Abbruch

1. Bauphase: (1730)	1730(d): Erbauung des Gebäudes mit vertieften Gewölbekeller im EG. Das EG wurde masiv errichtet wogegen das OG Fachwerk war. Das Dach bestand aus einem dreifach stehenden Stuhl.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Wohnsiedlung

Bauwerkstyp:	• Wohnbauten
	  • Wohnhaus
	• Anlagen für Handel und Wirtschaft
	  • Gasthof, -haus, Herberge

Konstruktionsdetail:	• Mischbau
	  • Obergeschoss(e) aus Holz
	  • Unterbau aus Stein (gestelzt)
	• Dachform
	  • Satteldach
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
	• Verwendete Materialien
	  • Holz
	  • Stein
	• Detail (Ausstattung)
	  • Floßspuren

2. Bauphase: (1800 - 2000)	19./20. Jahrhundert: Einbau von weiteren Fachwerkwänden im EG
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Wohnsiedlung
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Konstruktionsdetail:	• Verwendete Materialien

- Holz
- Mischbau
  - Innenwand aus Holz

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische und Gefügekundliche Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude lag in exponierter Lage am Lindenplatz, dem ehemaligen Marktplatz von Metzingen und unmittelbar an der alten Handelsstrasse von Urach nach Reutlingen.
Lagedetail:	*keine Angaben*
Bauwerkstyp:	*keine Angaben*
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Rechteckiges zweistöckiges Gebäude mit einstöckigem Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Der rechteckige Hausgrundriss gliedert sich zweischiffig und dreizonig, wobei die einzelnen Zonen in den Schiffen unterschiedlich breit ausfallen. Im 1. OG ist das südliche Schiff sogar fünfzonig aufgegliedert und im DG vierzonig.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Gebäude abgerissen.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Mischbau
	  • Obergeschoss(e) aus Holz
	  • Unterbau aus Stein (gestelzt)
	• Dachform
	  • Satteldach
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
	• Detail (Ausstattung)
	  • Floßspuren

Konstruktion/Material:	Bei den Gewölbekellern handelt es sich um vertiefte Keller zu dem Erdgeschoss. Die Gewölbe reichen bis kurz unter die Deckenbalkenlage über EG. Die Erdgeschossaußenwände wurden massiv in Bruchstein errichtet, die im Obergeschoss sind aus Fachwerk. Das Dachwerk ist einstöckig mit Spitzboden abgezimmert und besitzt einen dreifach stehenden Stuhl. Alle Bauhölzer sind miteinander verzapft.