Rebbauernhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/181317039133/

ID: 181317039133 **Datum:** 23.05.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Im Weiler
Hausnummer:	8
Postleitzahl:	78479
Stadt-Teilort:	Reichenau-Mittelzell
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Reichenau
Wohnplatz:	Mittelzell
Wohnplatzschlüssel:	8335066002
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Genaue Daten für die Baugeschichte liegen nicht vor. Das Gebäude stammt vermutlich aus dem 18. Jh., ein nicht genauer bezeichnetes Dendrodatum gibt 1739/40 an. Um 1900 wurde eine Scheune angebaut und das Haupthaus modernisiert.

1. Bauphase:
(1740)

Errichtung des Gebäudes um 1740 d.

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

2. Bauphase:
(1800 - 1899)

Anbau der Scheune

Betroffene Gebäudeteile:

- Anbau

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzdokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Das Gebäude liegt im nördlichen Teil von Mittelzell unweit des Seeufers

Lagedetail:

- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Bauernhaus
  - Eindachhof
  - Kelter/ Trotte/ Torkel

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Zweigeschossiges Gebäude mit Satteldach. Unregelmäßige Durchfensterung.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

Zwei Längsbünde, drei Querbünde. Zoneneinteilung: Tenne, Trotte, Wohnteil. Zwischen Trotte und Wohnteil gebäudedurcheilender Flur mit Aufgang zum OG. Im OG fünf Räume vom Treppenraum zugänglich. Wohnteil erstreckt sich über die Trotte.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

Dachstuhl musste wegen erheblicher Schadstoffbelastung abgetragen werden.

Bestand/Ausstattung:	Hoher Bestand an Originalsubstanz (Fenster, Türen, Täfer)

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl

Konstruktion/Material:	Fachwerkbau