

Rebbauernhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/181317039133/>

ID: 181317039133

Datum: 23.05.2008

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Im Weiler
Hausnummer:	8
Postleitzahl:	78479
Stadt-Teilort:	Reichenau-Mittelzell
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Reichenau
Wohnplatz:	Mittelzell
Wohnplatzschlüssel:	8335066002
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:

— OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:

— OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

keine


Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Genauere Daten für die Baugeschichte liegen nicht vor. Das Gebäude stammt vermutlich aus dem 18. Jh., ein nicht genauer bezeichnetes Dendrodatum gibt 1739/40 an. Um 1900 wurde eine Scheune angebaut und das Haupthaus modernisiert.

1. Bauphase: Errichtung des Gebäudes um 1740 d.
(1740)

Betroffene Gebäudeteile:

-  • Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

2. Bauphase: Anbau der Scheune
(1800 - 1899)

Betroffene Gebäudeteile:

-  • Anbau

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzdokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage: Das Gebäude liegt im nördlichen Teil von Mittelzell unweit des Seeufers

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Bauernhaus
- Eindachhof
- Kelter/ Trotte/ Torkel

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Zweigeschossiges Gebäude mit Satteldach. Unregelmäßige Durchfensterung.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Zwei Längsbünde, drei Querbünde. Zoneneinteilung: Tenne, Trotte, Wohnteil. Zwischen Trotte und Wohnteil gebäudedurchheilender Flur mit Aufgang zum OG. Im OG fünf Räume vom Treppenraum zugänglich. Wohnteil erstreckt sich über die Trotte.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): Dachstuhl musste wegen erheblicher Schadstoffbelastung abgetragen werden.

Bestand/Ausstattung: Hoher Bestand an Originalsubstanz (Fenster, Türen, Täfer)

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:

- Dachform
 - Satteldach
- Dachgerüst Grundsystem
 - Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl

Konstruktion/Material: Fachwerkbau