Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/181378118319/

ID: 181378118319 **Datum:** 18.02.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Färberstraße
Hausnummer:	9
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Grundriss EG

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Bildbeschreibung:
Grundriss 3. OG

Abbildungsnachweis:
Lohrum



Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Massivbau, verp. 1744 (EV), Umgestaltung Anfang 19.Jh.

1. Bauphase:
(1309)

Ergebniss aus dendrochronologischer Untersuchung im Dachwerk; Datierung I Dachwerkkonstruktion (d).

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

2. Bauphase:
(1326)

Ergebniss aus dendrochronologischer Untersuchung im Dachwerk; Datierung II Dachwerkkonstruktion (d).

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

3. Bauphase:
(1339 - 1340)

Ergebniss aus dendrochronologischer Untersuchung im Dachwerk; Datierung III Dachwerkkonstruktion (d).

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

4. Bauphase:
(1374)

Ergebniss aus dendrochronologischer Untersuchung im Dachwerk; Datierung IV Dachwerkkonstruktion (d).

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

5. Bauphase:
(1428 - 1431)

Ergebniss aus dendrochronologischer Untersuchung im Dachwerk; Datierung V Dachwerkkonstruktion (d).

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

6. Bauphase: (1496)	Ergebniss aus dendrochronologischer Untersuchung im Dachwerk; Datierung VI Dachwerkkonstruktion (d).
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
7. Bauphase: (1800 - 1850)	Umgestaltung Anfang 19. Jh. (s).
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Zentrumsnah
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	viergeschossiger, traufständiger Massivbau mit Satteldach, einer Heugaube; Blechverkleidung an Hölzern; vortretender Giebel; vorsprinendes, hölzernes Traufgesims mit steinernem Zahnschnitt an der Unterkante.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Zweiachsig; im EG moderner Laden mit Schaufenster links und zurückgesetztem Eingang rechts. In den Obergeschossen je zwei Fenster mit glatten Gewänden und äußeren Stabprofilrahmungen auf vortretenden, profilierten Sohlbälken. Über den Fensterstürzen des 1. und 2. OG je ein profiliertes Gesims mit profiliertem Segmentgiebelaufsatz.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*