

# Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/181870906512/>

ID: 181870906512

Datum: 11.03.2014

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Straße:</b>                    | Justinus-Heinrich-Knecht-Str. |
| <b>Hausnummer:</b>                | 2                             |
| <b>Postleitzahl:</b>              | 88515                         |
| <b>Stadt-Teilort:</b>             | Biberach                      |
| <b>Regierungsbezirk:</b>          | Tübingen                      |
| <b>Kreis:</b>                     | Biberach (Landkreis)          |
| <b>Gemeinde:</b>                  | Biberach an der Riß           |
| <b>Wohnplatz:</b>                 | Biberach an der Riß           |
| <b>Wohnplatzschlüssel:</b>        | 8426021004                    |
| <b>Flurstücknummer:</b>           | — keine                       |
| <b>Historischer Straßename:</b>   | — keiner                      |
| <b>Historische Gebäudenummer:</b> | — keine                       |

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Nach der dendrochronologischen Untersuchung erfolgte die Errichtung des Gebäudes im Jahr 1334/ 35 (d). In der ersten Hälfte des 15. Jahrhundert erhielt das Gebäude sein späteres Erscheinungsbild. 1999-2001 wurde das Wohnhaus durch einen Neubau ersetzt.

**1. Bauphase:** Errichtung des Gebäudes (d).

(1334 - 1335)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine**2. Bauphase:** (1401 - 1450) Der zweistöckige Fachwerkbau erhielt in der 1. H. 15. Jh. sein heutiges Erscheinungsbild (gk).**Betroffene Gebäudeteile:**  keine**3. Bauphase:** (1999 - 2001) Durch Neubau ersetzt.**Betroffene Gebäudeteile:**  keine**Besitzer:in** keine Angaben**Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Datierung

**Beschreibung****Umgebung, Lage:**  keine Angaben**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):**  keine Angaben**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:**  keine Angaben**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):**  keine Angaben**Bestand/Ausstattung:**  keine Angaben**Konstruktionen****Konstruktionsdetail:**  keine Angaben**Konstruktion/Material:**  keine Angaben