Schloss Munzingen

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/182042276420/

ID: 182042276420 **Datum:** 12.06.2018 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Schlossbuck
Hausnummer:	9
Postleitzahl:	79112
Stadt-Teilort:	Freiburg
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Freiburg im Breisgau (Stadtkreis)
Gemeinde:	Freiburg im Breisgau
Wohnplatz:	Munzingen
Wohnplatzschlüssel:	8311000023
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Nordostansicht

Abbildungsnachweis:
Bildarchiv Freiburg, Landesamt für Denkmalpflege

Bildbeschreibung:
Südfassade

Abbildungsnachweis:
Bildarchiv Freiburg, Landesamt für Denkmalpflege

Bildbeschreibung:
Südfassade

Abbildungsnachweis:
Bildarchiv Freiburg, Landesamt für Denkmalpflege

Bildbeschreibung:
Eingangsportal Südfassade

Abbildungsnachweis:
Bildarchiv Freiburg, Landesamt für Denkmalpflege

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Schloss Munzingen wurde 1672 durch Johann Friedrich von Kagenbeck im Stil der Renaissance erbaut.

1767 ließ Johann Friedrich Fridolin, Reichsgraf von Kageneck, einige Teile des Gebäudes barock umbauen und die Decke des Speisesaals durch den Kirchenmaler Simon Göser neu ausstatten. Gleichzeitig wurde auch die Fassade renoviert.
Napoleonische Truppen zerstörten das Gebäude. Während des Zweiten Weltkriges wurde es zunächst vom Deutschen Volkssturm, später von französischen Truppen besetzt. Die Schäden wurden in der Folge immer wieder behoben.

1. Bauphase:
(1672)

Errichtung des Schlosses (a)

Betroffene Gebäudeteile:

keine

Lagedetail:

- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:

- Residenz- und Hofhaltungsbauten
  - Schloss

2. Bauphase:
(1767)

Barocker Umbau mit Renovierung der Fassade (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- Ausstattung

Konstruktionsdetail:

- Detail (Ausstattung)
  - bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung

3. Bauphase:
(1860)

Instandsetzung der stuckierten Fassade (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- Ausstattung

4. Bauphase:
(1969 - 1971)

Renovierung der Fassade (a)

Betroffene Gebäudeteile:

keine

5. Bauphase:
(2006)

Restaurierung der Fassade (a)

Betroffene Gebäudeteile:

keine

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Schloss Munzingen befindet sich im Nordwesten von Munzingen. Die Schmalseite des rechteckigen Gebäudes ist zur Straße Schlossbuck ausgerichtet.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Residenz- und Hofhaltungsbauten • Schloss
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Rechteckiger, dreigeschossiger Baukörper mit Walmdach und siebenachsiger Fassade; rustizierte (Eck-) Pilaster gliedern die Fassade in drei Bereiche, wovon die drei mittleren Längsachsen durch einen Dreicksgiebel betont sind; das Eingangsportal besitzt einen gesprengten Volutengiebel.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	Stuckdekorationen im Inneren, um 1760.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach mit beidseitigem Vollwalm
	• Detail (Ausstattung)
	  • bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*