

## Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/182056532517/>

ID: 182056532517 Datum: 03.08.2017 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Schramberger Straße
<b>Hausnummer:</b>	2
<b>Postleitzahl:</b>	78628
<b>Stadt-Teilort:</b>	Rottweil
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Rottweil (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Rottweil
<b>Wohnplatz:</b>	Rottweil
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8325049025
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos



#### Bildbeschreibung:

Rottweil, Schramberger Straße 2- Wohnhaus, Südostansicht

#### Abbildungsnachweis:

Landesamt für Denkmalpflege Freiburg, Bildarchiv

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohnhaus wurde im Jahr 1893 erbaut. (a)

#### 1. Bauphase: (1893)

Errichtung des Gebäudes (a)

#### Betroffene Gebäudeteile:



- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

#### Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

#### Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

#### Konstruktionsdetail:

- Steinbau Mauerwerk
  - Backstein
- Dachform
  - Satteldach mit beidseitigem Vollwalm

## Besitzer

keine Angaben

## Weiterer Datenbestand LAD

keines

## Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

## Beschreibung

#### Umgebung, Lage:

Das Wohnhaus befindet sich westlich der hist. Altstadt, an der von Südwest nach Nordost zur Altstadt führenden Schramberger Straße und in Ecklage Am Zwinger.

#### Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

#### Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

#### Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Zweistöckiger Backsteinbau, mit hohem Kellergeschoss, Fachwerk-Kniestock und Walmdach, polygonaler Eckturm mit spitzem Pyramidendach, am Südwesteck leicht vorspringender Seitenrisalit mit Satteldach, Fassadengliederung mit Sohlbankgesimsen, Fenster mit

gehrten Sandsteinfaschen.

**Innerer Aufbau/Grundriss/  
Zonierung:**

— *keine Angaben*

**Vorgefundener Zustand (z.B.  
Schäden, Vorzustand):**

— *keine Angaben*

**Bestand/Ausstattung:**

— *keine Angaben*



## Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:**

- Steinbau Mauerwerk
  - Backstein
- Dachform
  - Satteldach mit beidseitigem Vollwalm
  - Zeltdach/Pyramidendach/-helm

**Konstruktion/Material:**

— *keine Angaben*