ehem. Färberei

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/182325875815/

ID: 182325875815 **Datum:** 20.10.2020 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Färberstraße
Hausnummer:	28
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Straßenansicht

Abbildungsnachweis:
Burghard Lohrum

Bildbeschreibung:
Rückansicht

Abbildungsnachweis:
Burghard Lohrum

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Den ältesten Kern des Gebäudes der ehem. Färberei stellen die Mauern des nördlichen Gebäudeteils dar, der als zweigeschossig errichteter Steinbau im 13./ 14. Jahrhundert über U-förmigem Grundriss an die bereits bestehende Brandwand von Färberstraße 26 angefügt wurde.
Dieser wurde wohl noch im 14. Jahrhundert nach Westen und Süden zu einem Gebäude von annähernd der vierfachen Grundfläche mit zwei Eckverstärkungen erweitert. Von diesem haben sich die Außenwände weitgehend erhalten.
Belegt durch die dendrochronologische Untersuchung, wurde 1764 (d) der Dachstuhl erneuert.

1. Bauphase: (1764)
Eerneuerung des Dachstuhls (d)

Betroffene Gebäudeteile:
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Gewerbe- und Industriebauten
  - Färberei

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzdokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:	In geschlossener Bebauung traufseitig zur Färberstraße ausgerichtet.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Mittlerer und nördlicher Gebäudeteil eines dreigeschossigen verputzten Massivbaus mit Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Steinbau Mauerwerk
	  • allgemein

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*