

Stadtkirche St. Oswald

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/182374021315/>

ID: 182374021315

Datum: 16.09.2013

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Wimpinaplatz
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	74722
Stadt-Teilort:	Buchen
Regierungsbezirk:	Karlsruhe
Kreis:	Neckar-Odenwald-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Buchen (Odenwald)
Wohnplatz:	Buchen (Odenwald)
Wohnplatzschlüssel:	8225014003
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Anfangs des 14. Jahrhunderts wurde die damals baufällige Peterskirche erneuert und im Jahre 1341 den Kirchenpatronen Maria, Petrus, Paulus und St. Oswald geweiht. Bis heute ist St. Oswald der Hauptpatron der katholischen Stadtkirche geblieben.

Unter Erzbischof Berthold von Henneberg wurde die Kirche 1503 bis 1507 dann zu einer spätgotischen Hallenkirche umgebaut. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erhielt der bis dahin spitze Turm seine barocke Haube mit einer zweifachen Laterne.

1958 wurde der Chor mit dem Querschiff angebaut. Das Haupteingangstor wurde von der Westseite in den Turm und ehemaligen Chorraum auf der Ostseite verlegt (Text entnommen von <http://www.buchen.de/touristik/virtueller-stadtrundgang/517-stadtkirche-st-oswald.html>, abgerufen am 2.10.2013).

Eine kurze Begehung des Dachwerkes ergab, dass noch Teile des alten Dachwerkes vorhanden sind. Die ermittelten Fälldaten fixieren die Abzimmerung des Dachwerkes frühestens in das Jahr 1500 (d).

1. Bauphase:
(1500 - 1501)

Eine kurze Begehung des Dachwerkes ergab, dass noch Teile des alten Dachwerkes vorhanden sind. Die ermittelten Fälldaten fixieren die Abzimmerung des Dachwerkes frühestens in das Jahr 1500 (d).

Betroffene Gebäudeteile:



- Dachgeschoss(e)



Besitzer

keine Angaben



Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung



Beschreibung

Umgebung, Lage: keine Angaben

Lagedetail: keine Angaben

Bauwerkstyp: keine Angaben

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): keine Angaben

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben



Konstruktionen

Konstruktionsdetail: keine Angaben

Konstruktion/Material: keine Angaben