

# Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/182905460920/>

ID: 182905460920

Datum: 24.11.2016

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Tägermoosstraße
<b>Hausnummer:</b>	31
<b>Postleitzahl:</b>	78462
<b>Stadt-Teilort:</b>	Konstanz
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Konstanz (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Konstanz
<b>Wohnplatz:</b>	Konstanz
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8335043012
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen


**1. Bauphase:** (1925) Das Mietshaus wurde in geschlossener Bebauung um 1925 errichtet.


**Betroffene Gebäudeteile:**





- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Untergeschoss(e)</li></ul>
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>

 <b>Besitzer:in</b>
<input type="checkbox"/> keine Angaben

 <b>Zugeordnete Dokumentationen</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Restauratorische Voruntersuchung</li></ul>

 <b>Beschreibung</b>	
<b>Umgebung, Lage:</b>	Das Wohnhaus befindet sich im südöstlichen Bereich des Konstanzer Stadtteils Paradies; die Trägermoosstraße zieht sich in Fortsetzung des Alten Graben in östliche Richtung bis hin zur Oberen Laube, welche die vertikale Altstadtbegrenzung bildet.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Viergeschossiges, fünf Achsen breites Mietshaus mit Mansarddach.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	<input type="checkbox"/> keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	Die Erdgeschosszone wird als Sockelgeschoß charakterisiert und mittels eines Profils von den Obergeschossen getrennt; in den Obergeschossen wechseln die durch die glatte Putzstruktur, Rahmung und Dekoration zusammengefaßten Fensterachsen mit vertikalen rauhen Putzflächen. Ungewöhnlich und qualitativ ist der Baudekor in Art-Deco-Formen.
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	<input type="checkbox"/> keine Angaben

 <b>Konstruktionen</b>	
<b>Konstruktionsdetail:</b>	<input type="checkbox"/> keine Angaben
<b>Konstruktion/Material:</b>	<input type="checkbox"/> keine Angaben