

Zenhtscheuer (ehem. Klosteranlage), heute Bauernmuseum

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/183132467620/>

ID: 183132467620

Datum: 04.11.2019

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Parkweg
Hausnummer:	7
Postleitzahl:	72514
Stadt-Teilort:	Inzigkofen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Inzigkofen
Wohnplatz:	Inzigkofen
Wohnplatzschlüssel:	8437059004
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Ehem. Klosteranlage (Volkshochschulheim), Parkweg 3

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Zehntscheune des ehem. Klosters Inzigkofen wurde um 1646 errichtet. Seit 1984 ist darin das Bauernmuseum untergebracht. 2013 wurde es umfangreich restauriert. (a)

1. Bauphase: (1646)	Errichtung der Zehntscheune
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Klosteranlage• allgemein
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.• Zehntscheune
2. Bauphase: (1984)	Bauernmuseum
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft• Museum/Ausstellungsgebäude
3. Bauphase: (2013)	Restaurierung
Betroffene Gebäudeteile:	— keine

Besitzer:in

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die ehem. Zehntscheuer befindet sich im Ostflügel des hakenförmigen Gebäudekomplexes mit der ehem. Klostermetzgerei im Südflügel, im Norden der Konventsgebäude.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft• Museum/Ausstellungsgebäude
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Langgezogener Satteldachbau mit aufgemalter Putzquaderung, die südliche Traufseite ist durch Rundbogentore, liegende Rechteckfenster und Türen gekennzeichnet.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben

Bestand/Ausstattung:  *keine Angaben*

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:

- Dachform
- Satteldach

Konstruktion/Material:  *keine Angaben*