Areal Hecht, Backhaus / Heizungsbau

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/183988960611/

ID: 183988960611 **Datum:** 04.10.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

(ii) Objektdaten

Straße: Freiburgerstraße

Hausnummer:

Postleitzahl: 77694

Stadt-Teilort: Auenheim

Regierungsbezirk: Freiburg

Kreis: Ortenaukreis (Landkreis)

Gemeinde: Kehl

Wohnplatz: Auenheim

Wohnplatzschlüssel: 8317057001

Flurstücknummer: keine

Historischer Straßenname: keiner

Historische Gebäudenummer: keine

Geo-Koordinaten: 48,6043° nördliche Breite, 7,8348° östliche Länge



🚮 Fotos



Bildbeschreibung:

Ansicht

Abbildungsnachweis: **Burghard Lohrum**

Bildbeschreibung:

Ansicht 2

Abbildungsnachweis:

Burghard Lohrum

Lage des Wohnplatzes

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Areal Hecht, Backhaus / Heizungsbau



Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Areal Hecht, Haupthaus, Freiburgerstraße 8

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

keine Angabe

mbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Backsteinbau errichtet.

1. Bauphase: Erbauung, vermutlich als Wasch- und Brennhaus oder auch als

(1800 - 1850) Schlachtküche

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail: • Siedlung

Dorf

Bauwerkstyp:• Gewerbe- und Industriebauten

· Bäckerei, Backhaus



keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

• Bauhistorische Kurzdokumentation

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Areal Hecht, Backhaus / Heizungsbau

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Das Backhaus steht als firstgedrehter Anbau an der westlichen

Traufseite des Hauptgebäudes.

Lagedetail:

Siedlung

Stadt

Bauwerkstyp:

· Gewerbe- und Industriebauten

· Bäckerei, Backhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Die südliche Giebelflucht des Hauptgebäudes in Richtung Westen aufnehmend, handelt es sich bei dem in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts errichteten Anbau um einen eingeschossigen, verputzten Backsteinbau, mit aufgesetztem, mit dem Westgiebel auskragenden Satteldach.

Die Belichtung erfolgt über je ein Fenster an den Traufseiten, ergänzt durch ein Oberlicht über dem Eingang.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

Nicht unterkellert erfolgt die Außenerschließung über die Nordtraufe, während vom tiefer liegenden Keller des Hauptgebäudes ein interner

Zugang in das Erdgeschoss möglich ist.

Bezogen auf die Grundrissstruktur handelt es sich um einen einräumigen Bau, ohne Anzeichen einer ehemaligen Untergliederung.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

Während in der Nordostecke verschiedene Wasserbecken auf die ehemalige Nutzung eines Wasch- und Brennhauses oder auch einer Schlachtküche hindeuten, belegt die restliche Ausstattung die letzte Nutzung als Heizungsgebäude. Erhalten ist neben dem Kohlenofen des frühen 20. Jahrhunderts die moderne Gasheizung mit Warmwasserboiler



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Steinbau Mauerwerk
 - Backstein
- Dachform
 - Satteldach

Konstruktion/Material:

Den Deckenabschluss bildet eine verputzte Balkendecke. Darauf ist ein Sparrendach, unterstützt durch einen

Firststrebenquerbund aufgeschlagen. Ein weiterer

Firststrebenquerbund ist in den Fachwerkabschluss des Westgiebels integriert. Eine Fensteröffnung belichtet den Dachraum, der über eine Bodenluke in Anlehnung an die Westtraufe des Hauptgebäudes

erreichbar ist.

Die Dachdeckung besteht aus einfach verlegten Biberschwänzen. Auf die überlieferte Nutzung als Backhaus deutet eine schwache Putzverfärbung an der Südecke des Westgiebels hin. Es handelt sich

um das Dachprofil eines kleinen Satteldaches, das wohl die Eindeckung eines außen angebauten Backofens übernahm. Wohl geringfügig aufgeständert, war dieser vom heutigen Heizungsraum beschickbar, woraus sich auch mit dessen Einrichtung der Abbruch des

Backhäuschens fixieren lässt.