

## Altböllinger Mühle, ehem. Stall

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/184127040418/>

ID: 184127040418

Datum: 02.05.2025

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Böllinger Mühle
<b>Hausnummer:</b>	1
<b>Postleitzahl:</b>	74081
<b>Stadt-Teilort:</b>	Heilbronn-Neckargartach
<b>Regierungsbezirk:</b>	Stuttgart
<b>Kreis:</b>	Heilbronn (Stadtkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Heilbronn
<b>Wohnplatz:</b>	Neckargartach
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8121000012
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine
<b>Geo-Koordinaten:</b>	49,1875° nördliche Breite, 9,1856° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos



#### Bildbeschreibung:

Nach Südwesten gerichtete Hofseite, Blickrichtung Nordosten

#### Abbildungsnachweis:

streberwerk.Architekten


### Objektbeziehungen

#### Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Altböllinger Mühle

**Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:**

— keine Angabe

 **Umbauzuordnung**

— keine

 **Bauphasen**

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Der der Altböllinger Mühle zugehörige Stall wurde im 18. oder frühen 19. Jahrhundert erbaut.

**1. Bauphase:** (1700 - 1834) Erbauung; in der historischen Flurkarte von 1834 bereits dargestellt.

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Dorf

**Bauwerkstyp:**


- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Stallgebäude

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

• Dokumentation Gebäudebestand

 **Beschreibung**

**Umgebung, Lage:** Innerhalb des vierseitig umschlossenen Mühlenhofes liegt das ehem. Stallgebäude an der nördlichen Hofseite und grenzt mit seiner westlichen Giebelseite an das Wohnhaus bzw. nach Osten an das Scheunengebäude an.

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Dorf

**Bauwerkstyp:**

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Lagergebäude

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** In den Hang gebauter, niedriger Steinbau mit pultdachförmigem Abschluss aus Sandsteinplatten; Umfassungswände aus Werkstein; an der Hofseite zwei bodentiefe Türöffnungen und drei annähernd quadratische Fensteröffnungen.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** — keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.)** Der ehem. Stall diente vermutlich als Schweinestall, heute als Lager.

**Schäden, Vorzustand):**

**Bestand/Ausstattung:**  keine Angaben

 **Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:**

- Steinbau Mauerwerk
  - Werkstein
- Dachform
  - Pultdach

**Konstruktion/Material:**  keine Angaben