Altböllinger Mühle, ehem. Stall

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/184127040418/

ID: 184127040418 **Datum:** 02.05.2025 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Böllinger Mühle
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	74081
Stadt-Teilort:	Heilbronn-Neckargartach
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Heilbronn (Stadtkreis)
Gemeinde:	Heilbronn
Wohnplatz:	Neckargartach
Wohnplatzschlüssel:	8121000012
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	49,1875° nördliche Breite, 9,1856° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Nach Südwesten gerichtete Hofseite, Blickrichtung Nordosten

Abbildungsnachweis:
strebewerk.Architekten

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil:	Altböllinger Mühle

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- *keine Angabe*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der der Altböllinger Mühle zugehörige Stall wurde im 18. oder frühen 19. Jahrhundert erbaut.

1. Bauphase: (1700 - 1834)	Erbauung; in der historischen Flurkarte von 1834 bereits dargestellt.
Betroffene Gebäudeteile:	- *keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Stallgebäude

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dokumentation Gebäudebestand

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Innerhalb des vierseitig umschlossenen Mühlenhofes liegt das ehem. Stallgebäude an der nördlichen Hofseite und grenzt mit seiner westlichen Giebelseite an das Wohnhaus bzw. nach Osten an das Scheunengebäude an.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Lagergebäude
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	In den Hang gebauter, niedriger Steinbau mit pultdachförmigem Abschluss aus Sandsteinplatten; Umfassungswände aus Werkstein; an der Hofseite zwei bodentiefe Türöffnungen und drei annähernd quadratische Fensteröffnungen.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	- *keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B.	Der ehem. Stall diente vermutlich als Schweinestall, heute als Lager.

Schäden, Vorzustand):

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Steinbau Mauerwerk
  - Werkstein
- Dachform
  - Pultdach

Konstruktion/Material: *keine Angaben*