Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/184172221018/

ID: 184172221018 **Datum:** 02.03.2021 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Auf dem Kreuz
Hausnummer:	22
Postleitzahl:	89073
Stadt-Teilort:	Ulm
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Ulm (Stadtkreis)
Gemeinde:	Ulm
Wohnplatz:	Ulm
Wohnplatzschlüssel:	8421000028
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Blick entlang der Nordseite des Hauptgebäudes.

Abbildungsnachweis:
Stefan Uhl

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Dachwerk des straßenseitigen Hauptgebäudes wurde nach Ausweis der dendrochronologischen Datierung um 1869/70 (d) errichtet. Das Dachwerk des rückwärtigen Anbaues entstand nach Ausweis der dendrochronologischen Datierung um das Jahr 1764 (d).

1. Bauphase:
(1763 - 1764)

Das Dachwerk des rückwärtigen Anbaues wurde nach Ausweis der dendrochronologischen Datierung um das Jahr 1764 errichtet. Die Fälldaten der beprobten Hölzer konnten übereinstimmend auf Winter 1763/64 datiert werden.

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)
- Anbau

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

2. Bauphase:
(1869 - 1870)

Das Dachwerk des straßenseitigen Hauptgebäudes wurde nach Ausweis der dendrochronologischen Datierung mit einiger Wahrscheinlichkeit um das Jahr 1870 (d) errichtet. Die ermittelten Fälldaten des zugehörigen Bauholzes reichen von Winter 1868/69 bis Winter 1869/70. Aufgrund der geringen Jahrringzahlen erfolgt diese Datierung aber nur unter Vorbehalt.

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Im östlichen Teil der Ulmer Alstadt gelegen, in dem in hohem Maße in seinem historischen Bestand erhaltenen Gebiet (Auf dem Kreuz).

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Handwerkerhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Dreigeschossiger Baukörper mit dreigeschossigem Satteldach und rückwärtigem, zweigeschossigem Anbau mit Satteldach.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

- *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Zum Untersuchungszeitpunkt waren nur Teile des zweiten Dachgeschosses einer Untersuchung zugänglich.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach
Konstruktion/Material:	Über dem Hauptgebäude und über dem ostseitigen Anbau befinden sich mehrgeschossige Sparrendächer. Aufgrund der vorhandenen Wohnnutzung und damit einhergehender Verkleidungen konnte die Dachkonstruktion nur im jeweiligen zweiten Dachgeschoß untersucht werden, so dass sich keine weitergehenden Aussagen zum Aufbau etwaiger Stuhlkonstruktionen etc. im für die konstruktive Einordnung relevanten ersten Dachgeschoß treffen lassen.