Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/184543252413/

ID: 184543252413 **Datum:** 04.07.2017 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Kameralamtsgasse
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	78628
Stadt-Teilort:	Rottweil
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Rottweil
Wohnplatz:	Rottweil
Wohnplatzschlüssel:	8325049025
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Untersuchung belegt, dass das Dachwerk des Wohnhauses in zwei Abschnitten errichtet wurde. 1585/ 86 (d) wurde die nördliche Hälfte des Dachwerkes und 1591/ 92 (d) die südliche Hälfte abgezimmert.
1724/ 25 (d) wurde das 1. Obergeschoss umgebaut.

1. Bauphase: (1585 - 1586)	Abzimmerung des Dachwerkes (Nordhälfte) (d)
Betroffene Gebäudeteile:	• Dachgeschoss(e)
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
2. Bauphase: (1591 - 1592)	Abzimmerung des Dachwerkes (Südhälfte) (d)
Betroffene Gebäudeteile:	• Dachgeschoss(e)
3. Bauphase: (1724 - 1725)	Umbau des 1. Obergeschosses (d)
Betroffene Gebäudeteile:	• Obergeschoss(e)

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Wohnhaus befindet sich im historischen Altstadtbereich Rottweils. Es steht als Eckgebäude giebelseitig zur abschüssigen Kameralamtsgasse bzw. traufseitig zur Badgasse.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiger, verputzter Satteldachbau mit eingeschossigem Fenstererker an der Giebelseite.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Detail (Ausstattung)
	  • Fenstererker
	• Verwendete Materialien
	  • Putz

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*