Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/184621447312/

ID: 184621447312 **Datum:** 25.07.2017 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Neutorstraße
Hausnummer:	11
Postleitzahl:	78628
Stadt-Teilort:	Rottweil
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Rottweil
Wohnplatz:	Rottweil
Wohnplatzschlüssel:	8325049025
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Untersuchung am Wohnhaus belegt, dass das Dachwerk 1808 (d) abgezimmert wurde. Im Jahr 2000 und erneut 2011 wurde das Gebäude saniert.

1. Bauphase: Abzimmerung des Dachwerkes (d)
(1807 - 1808)

Betroffene Gebäudeteile:	• Dachgeschoss(e)
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
2. Bauphase: (2000)	Sanierung
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
3. Bauphase: (2011)	Sanierung
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Wohnhaus steht als Eckgebäude an der Nordseite der Neutorstraße.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Traufseitiger, dreigeschossiger und verputzter Satteldachbau mit drei Fensterachse; giebelseitig frei Fensteranordnung.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Verwendete Materialien
	  • Putz

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*