

Sog. Mälzereigebäude Pflug

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/185191601911/>

ID: 185191601911 Datum: 25.10.2021 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Bachgasse
Hausnummer:	17
Postleitzahl:	88400
Stadt-Teilort:	Biberach a. d. Riß
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Biberach (Landkreis)
Gemeinde:	Biberach an der Riß
Wohnplatz:	Biberach an der Riß
Wohnplatzschlüssel:	8426021004
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Genauere Kenntnisse zur Erbauungszeit des Mälzereigebäudes Pflug liegen derzeit nicht vor. Ein zweistöckiger Vorgängerbau, das Bräuhaus, wurde 1870 erwähnt. Aus dem Jahr 1872 ist ein Teilabbruch mit anschließendem Neubau bekannt. 1873 wurde bereits ein dreistöckiges Backsteingebäude erwähnt. (a) Das Gebäude wurde zu Wohnzwecken saniert.

1. Bauphase: (1870)	Erwähnung eines Vorgängerbaus (zweistöckiges Bräuhaus) (a)
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none"> • Siedlung • Stadt
2. Bauphase: (1872)	Erwähnung eines Teilabbruches mit anschließendem Neubau (a)
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none"> • Siedlung • Stadt
3. Bauphase: (1873)	Erwähnung eines dreigeschossigen massiven Backsteingebäudes (a)
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none"> • Siedlung • Stadt

Besitzer:in

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Eckbau an der Bachgasse/ Waaghausstraße, giebelständig zur Bachgasse ausgerichtet.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none"> • Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Über hohem Kellergeschoss erhebt sich der dreigeschossige Backsteinbau mit abschließendem Satteldach; die Geschosshöhen werden vom EG ins 2. OG niedriger; Rundbogenfenster, im EG paarweise eingefasst in Rundbogennische, die Fassade zeigt außerdem Gesimse, Flachbogenfenster und Krankausleger in der giebelseitigen Mittelachse.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Tonnengewölbter Eiskeller
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben

Bestand/Ausstattung:  *keine Angaben*

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:

- Steinbau Mauerwerk
 - Backstein
- Dachform
 - Satteldach

Konstruktion/Material:  *keine Angaben*