Kath. Kirche St. Pankratius

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/185263649521/

ID: 185263649521 **Datum:** 14.07.2020 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	21
Postleitzahl:	88356
Stadt-Teilort:	Ostrach
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Ostrach
Wohnplatz:	Ostrach
Wohnplatzschlüssel:	8437086025
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Nordostansicht

Abbildungsnachweis:
LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Tübingen, Quelle: bildindex.de

Bildbeschreibung:
Südwestansicht

Abbildungsnachweis:
LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Tübingen, Quelle: bildindex.de

Bildbeschreibung:
Innenansicht, Blick nach Osten

Abbildungsnachweis:
LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Tübingen, Quelle: bildindex.de

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die heutige kath. Kirche St. Pankratius stammt im Wesentlichen aus dem Jahr 1897. Von zwei Vorgängerbauten sind noch der Turm aus dem Jahr 1569 als auch der Chor der zwischen 1704 und 1706 durch Michael Wiedemann erbauten Kirche erhalten.

1. Bauphase:
(1569)

Chor einer Vorgängerkirche

Betroffene Gebäudeteile:

keine

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

2. Bauphase:
(1704 - 1706)

Erbauung einer Kirche von Michael Wiedemann

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kirche, allgemein
3. Bauphase: (1897)	Neubau der Kirche
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Fotodokumentation Ausstattung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	In der Ortsmitte von Ostrach, mit dem Chor nach Osten ausgerichtet an der Hauptstraße/ Ecke Kirchstraße.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kirche, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreischiffiges Langhaus; Mittelschiff mit steilem Satteldach; Wände der Seitenschiffe und des Mittelschiffes durch Strebepfeiler und Spitzbogenfenster gegliedert; Polygonalchor mit eingezogenen Runbogenfenstern; nach Norden angestellter Kirchturm mit Gesimsgliederung und Staffelgiebeln.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Dreischiffiges Kircheninnere; Mittelschiff gegenüber den Seitenschiffen höher und breiter, überfangen von einer mit Holz gedeckten Ringtonne, durch Gurtbögen unterteilt; flach gedeckter Chor mit Deckengemälde.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Gewölbe
	  • Tonnengewölbe
	• Dachform
	  • Satteldach
	• Gestaltungselemente
	  • Staffelgiebel

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*