Fachwerkgebäude

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/185582235617/

ID: 185582235617 **Datum:** 21.09.2020 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Roßmarktgasse
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	88630
Stadt-Teilort:	Pfullendorf
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Pfullendorf
Wohnplatz:	Pfullendorf
Wohnplatzschlüssel:	8437088024
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	47,9237° nördliche Breite, 9,2561° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Zu diesem Objekt liegt zur Zeit keine bauhistorische Untersuchung vor.

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Fachwerkhaus befindet sich im Süden der Altstadt Pfullendorfs, an der Ecke Winkelgasse/ Roßmarktgasse.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiger Fachwerkbau, auf massivem Sandsteinsockel errichtet, unterkellert, mit dreistöckigem, am straßenseitigen Giebel teilgewalmten abschließendem Dachwerk.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Der ursprüngliche Baukörper besaß einen annähernd quadratischen Grundriss, wie er sich noch im (heutigen) Kellerbereich erhalten hat.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach mit heruntergezogenem Walm
	• Holzgerüstbau
	  • allgemein

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*