Fachwerkgebäude

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/185582235617/

ID: 185582235617 Datum: 21.09.2020 Datenbestand: Bauforschung

(i) Objektdaten

Straße: Roßmarktgasse

Hausnummer: 2

Postleitzahl: 88630

Stadt-Teilort: Pfullendorf

Regierungsbezirk: Tübingen

Kreis: Sigmaringen (Landkreis)

Gemeinde: Pfullendorf

Wohnplatz: Pfullendorf

Wohnplatzschlüssel: 8437088024

Flurstücknummer: keine

Historischer Straßenname: keiner

Historische Gebäudenummer: keine

Geo-Koordinaten: 47,9237° nördliche Breite, 9,2561° östliche Länge

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Zu diesem Objekt liegt zur Zeit keine bauhistorische Untersuchung vor.

L

Besitzer:in

Lage des Wohnplatzes

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Fachwerkgebäude

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

· Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage: Das Fachwerkhaus befindet sich im Süden der Altstadt Pfullendorfs, an

der Ecke Winkelgasse/ Roßmarktgasse.

Lagedetail: • Siedlung

Stadt

Bauwerkstyp: • Wohnbauten

Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Zweigeschossiger Fachwerkbau, auf massivem Sandsteinsockel errichtet, unterkellert, mit dreistöckigem, am straßenseitigen Giebel

teilgewalmten abschließendem Dachwerk.

Innerer Aufbau/Grundriss/

Zonierung:

Der ursprüngliche Baukörper besaß einen annähernd quadratischen Grundriss, wie er sich noch im (heutigen) Kellerbereich erhalten hat.

Vorgefundener Zustand (z.B.

Schäden, Vorzustand):

keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

B

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: • Dachform

· Satteldach mit heruntergezogenem Walm

Holzgerüstbauallgemein

Konstruktion/Material: keine Angaben