

Fachwerkhaus (ehemaliges Pfarr- und Bauernhaus)

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/186757871810/>

ID: 186757871810

Datum: 12.03.2020

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Straße: | Im Tal |
| Hausnummer: | 10 |
| Postleitzahl: | 78647 |
| Stadt-Teilort: | Trossingen |
| Regierungsbezirk: | Freiburg |
| Kreis: | Tuttlingen (Landkreis) |
| Gemeinde: | Trossingen |
| Wohnplatz: | Trossingen |
| Wohnplatzschlüssel: | 8327049010 |
| Flurstücknummer: | — keine |
| Historischer Straßename: | — keiner |
| Historische Gebäudenummer: | — keine |

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das ehem. Pfarr- und Bauernhaus wurde 1704 als Fachwerkbau errichtet.

1. Bauphase: Erbauung des Gebäudes (a)
(1704)

| | |
|---------------------------------|---|
| Betroffene Gebäudeteile: | — keine |
| Lagedetail: | <ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Dorf |
| Bauwerkstyp: | <ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Pfarrhaus |
| Konstruktionsdetail: | <ul style="list-style-type: none">• Holzgerüstbau• allgemein |

Besitzer

— keine Angaben

Weiterer Datenbestand LAD

— keines

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

| | |
|--|---|
| Umgebung, Lage: | Das ehem. Pfarr- und Bauernhaus steht traufseitig, leicht zurückgestellt an der Südseite der Straße "Im Tal". |
| Lagedetail: | <ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt |
| Bauwerkstyp: | — keine Angaben |
| Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): | Wohn- und Ökonomiegebäude (zweigeschossiges Quereinhaus), teils massiv, teils mit ausgemauertem Zierfachwerk und abschließendem Satteldach. |
| Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: | — keine Angaben |
| Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): | — keine Angaben |
| Bestand/Ausstattung: | — keine Angaben |

Konstruktionen

| | |
|-----------------------------|--|
| Konstruktionsdetail: | <ul style="list-style-type: none">• Verwendete Materialien<ul style="list-style-type: none">• Backstein• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach• Steinbau Mauerwerk<ul style="list-style-type: none">• allgemein |
|-----------------------------|--|

Konstruktion/Material:

— keine Angaben