Wohn- und Geschäftshaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/186966144716/

ID: 186966144716 **Datum:** 29.10.2020 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Gerberstraße
Hausnummer:	4
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohn- und Geschäftshaus, ehemals zwei Häuser mit unterschiedlichen Stockwerkniveaus, besitzt im 1. OG des linken Gebäudeteils eine Villinger Stubendecke des 17. Jh., in dem des rechten Gebäudeteils Zimmerdecken spätestens aus dem 18. Jh. Die Dachkonstruktion stammt aus dem 17. Jh., der polygonale Holzerker mit Blechhaube und die obersten Geschossen vermutlich aus den 1920er Jahren.

1. Bauphase: (1600 - 1699)	Dachstuhl und Villinger Stubendecke im 1. OG des linken Gebäudeteils aus dem 17. Jh.
Betroffene Gebäudeteile:	• Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e) • Ausstattung
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
2. Bauphase: (1700 - 1799)	Zimmerdecken im rechten Gebäudeteil spätestens aus dem 18. Jh.
Betroffene Gebäudeteile:	• Ausstattung
3. Bauphase: (1920 - 1929)	Polygonaler Holzerker mit Blechhaube und die obersten Geschossen
Betroffene Gebäudeteile:	• Obergeschoss(e)
Konstruktionsdetail:	• Detail (Ausstattung) • Erker

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bestandsaufnahme Hauptgebäude

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Großes, traufständiges Gebäude zu Anfang der Gerberstraße auf deren westlicher Seite errichtet, nimmt es die Einmündungsflucht zur Bickenstraße auf.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Viergeschossiger, ehemals aus zwei Häusern mit unterschiedlichen Stockwerkniveaus errichteter Baukörper.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*