Ehem. Zehntscheune (sog. Riese)

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/187035414210/

ID: 187035414210 **Datum:** 22.07.2014 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Talbachstraße
Hausnummer:	17-19
Postleitzahl:	78194
Stadt-Teilort:	Immendingen-Ippingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Tuttlingen (Landkreis)
Gemeinde:	Immendingen
Wohnplatz:	Ippingen
Wohnplatzschlüssel:	8327025011
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht gegen Norden (um 1970)

Abbildungsnachweis:
Bildindex Foto Marburg: LAD BW/Freiburg, Microfiche-Scan mi05892a08

Bildbeschreibung:
Ansicht gegen Nordwesten (um 1960/70)

Abbildungsnachweis:
Bildindex Foto Marburg: LAD BW/Freiburg, Microfiche-Scan mi05892a09

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Bei der am 4.08.1983 durchgeführten Untersuchung wurden insgesamt 11 Proben entnommen.
Die Proben wurden am Institut für Botanik, Dr. B.Becker (Universität Hohenheim) ausgewertet und sind dort unter der Bearbeitungsnummer 193 gespeichert.
Die Auswertung ergab für keine Probe ein gesichertes Datum. Als möglicher Fällungszeitraum besteht für die Proben 1,2,3,4,5,6,9 und 11 die Zeit um 1590; für die Probe 11 ist auch eine Fällung um 1425 möglich.
Die Proben 7, 8 und 10 sind nicht fixierbar.
Zu betonen ist, dass kein genanntes Datum als absolut sicher gelten kann.

Das Gebäude wurde um 1300 als Zehntscheuer errichtet, später diente sie als Bauernhof. Die Umnutzung Ende des 20. Jh. ging mit umfangreichen Baumaßnahmen einher.

1. Bauphase: (1290 - 1310)	Errichtung der Zehntscheuer (gk).
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Zehntscheune

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	*keine Angaben*
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf

Bauwerkstyp:	• Wohnbauten
	  • Wohn- und Geschäftshaus
	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
	  • Zehntscheune

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Stattlicher, zweigeschossiger Riegel mit Kriechkeller, Satteldach und Staffelgiebeln, Fachwerkbau mit Lehmflechtwerkausfachungen, Giebel in Bruchstein.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	40 x 15 m
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
	• Dachgerüst, verstärkende Einbauten
	  • Kehlbalken, Kreuzbänder, Sparrenstreben etc.
	  • Ständer
	• Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
	  • Flechtwerk
	• Gestaltungselemente
	  • Staffelgiebel
	• Steinbau Mauerwerk
	  • Bruchstein

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*