Alte Lateinschule

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/187544396410/

ID: 187544396410 **Datum:** 23.11.2010 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Kirchplatz
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	71706
Stadt-Teilort:	Markgröningen
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ludwigsburg (Landkreis)
Gemeinde:	Markgröningen
Wohnplatz:	Markgröningen
Wohnplatzschlüssel:	8118050007
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

1. Bauphase:
(1600)

Über einer älteren Kelleranlage wird um 1600 (d) ein dreistöckiger Fachwerkbau errichtet.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

2. Bauphase: (1800 - 1899)	Insgesamt wird der alte Kernbau durch einen gewagten Grundrisszuschnitt dominiert. Ein Umstand, der in der Folgezeit zu einer Überbeanspruchung der Konstruktion des Kerngerüstes und zu einer Umstrukturierung der abtragenden Wandachsen führte. Dazu gehörte auch die Erneuerung des Dachwerkes, dessen Abzimmerung in die große Modernisierungsphase des 19. Jahrhunderts fällt.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Im Zentrum, am Kirchplatz gelegen.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreistöckiger Fachwerkbau.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Viereckiger, beinahe quadratischer Baukörper; breit gelagert, mit dreizoniger Gliederung mit auffallend großen Spannweiten in beiden Obergeschossen; entsprechend der Lokalisierung der Küche im 1. OG wird in der Süd- Westecke die ehemalige Stube zu vermuten; unklar ist die ursprüngliche Gliederung der Grundrisse quer zum First. Doch deutet sich auch hier, vor allem in der Achse der Stubenzone, eine Gliederung mit drei Räumen an.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*