

## Fachwerkhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/187691062814/>

ID: 187691062814

Datum: 29.04.2013

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Unterdorfstraße
<b>Hausnummer:</b>	17
<b>Postleitzahl:</b>	76703
<b>Stadt-Teilort:</b>	Münzesheim
<b>Regierungsbezirk:</b>	Karlsruhe
<b>Kreis:</b>	Karlsruhe (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Kraichtal
<b>Wohnplatz:</b>	Münzesheim
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8215097006
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos




#### Bildbeschreibung:

Straßenfassade mit Auslucht (um 1965)

#### Abbildungsnachweis:

Bildindex Foto Marburg: LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Karlsruhe, Microfiche-Scan mi06680a04



#### Bildbeschreibung:

Blick auf die nordöstliche Hausecke (um 1965)

#### Abbildungsnachweis:

Bildindex Foto Marburg: LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Karlsruhe, Microfiche-Scan mi06680a05



### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Datierung Ausluchträhm 1684 (d), Scheunenrähm 1682(d). Die Ausmalungen in der Stube im Obergeschoss datieren früher, wahrscheinlich ins 16. Jahrhundert. Dies bezieht sich wohl auf einen großen Umbau (Erweiterung des Wohnteiles in Erd- und Obergeschoss).

**1. Bauphase:** Großer Umbau des Gebäudes betraf alle Geschosse. (d)  
(1682 - 1684)

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

### Besitzer:in

— keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische und restauratorische Untersuchung

### Beschreibung

**Umgebung, Lage:** Das Gebäude liegt in der Dorfmitte, in einer Kurve der Unterdorfstraße, in die gegenüber die Pfarrgasse mündet.

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Dorf

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Zweigeschossiger Fachwerkbau über massivem Sockel mit Satteldach mit Zweidrittelwalm.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	Vierzönig gegliedert mit Querverschließung. Im Erdgeschoss Stube und Stubenkammer, Diele und Küche/Kammer. Im Obergeschoss Stube und Stubenkammer, Diele, Küche und Auslucht, schmaler Gang mit Abort und einem Ökonomierteil. Die Stubenzone ist unterkellert.
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	■ <i>keine Angaben</i>
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	Farbig gefasste barocke Schnitzereien im Bereich der "Fenstererker" und den Fensterläden. Vielfältige Farbbefunde in den Innenräumen (Sichtfachwerk mit Rankenbemalung, Gefache mit Begleitstrichen, Blütenornamenten und Schriftzügen).



### Konstruktionen

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gestaltungselemente<ul style="list-style-type: none"><li>• Zierglieder im Holzbau</li></ul></li><li>• Dachform<ul style="list-style-type: none"><li>• Satteldach mit Halbwaln-/Zweidrittelwalm</li></ul></li><li>• Holzgerüstbau<ul style="list-style-type: none"><li>• Unterbaugerüst, mehrstöckig</li></ul></li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	■ <i>keine Angaben</i>