Kath. Pfarrkirche St. Georg

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/187879133510/

ID: 187879133510 **Datum:** 02.07.2019 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Karl-Fiesel-Straße
Hausnummer:	8
Postleitzahl:	88348
Stadt-Teilort:	Bad Saulgau-Renhardsweiler
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Bad Saulgau
Wohnplatz:	Renhardsweiler
Wohnplatzschlüssel:	8437100034
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Im Jahre 1749 wurde der spätgotische Kirchenbau Sankt Georg wohl unter Aufnahme des romanischen Turms errichtet. 1817 erfolgte der Umbau des Schiffs, welches 1884 nochmals nach Westen erweitert wurde.

1. Bauphase: Errichtung der spätgotischen Kirche
(1749)

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kirche, allgemein
2. Bauphase: (1817)	Umbau Kirchenschiff
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
3. Bauphase: (1884)	Erweiterung des Schiffs nach Westen
Betroffene Gebäudeteile:	• Anbau

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die kath. Kirche st. Georg steht an der Ostseite der Karl-Fiesel-Straße.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kirche, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Geosteter Kirchenbau; an das Langhaus ist der eingezogene, dreiseitig geschlossene Chor gesetzt, unter gemeinsamem, nach Osten abgewalmtem Satteldach. Gedrückte Spitzbogenfenster, die sich am Chor mit Strebepfeilern abwechseln, gliedern das weiß verputzte Gebäudeäußere. Der Turm mit Satteldach zeigt Zwillingsfenster im Obergeschoss und Filialen an den Dreiecksgiebeln.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Saalkirche mit Kreuzgratgewölben, der Chor wird von einem Netzgewölbe überspannt.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Gewölbe

	• Kreuzgratgewölbe
	• Netzgewölbe
	• Dachform
	  • Satteldach
	  • Satteldach mit einseitigem Vollwalm
	• Verwendete Materialien
	  • Putz

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*