Panoramabahn, Eisenbahnüberführung km 8.319

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/188546394612/

ID: 188546394612 **Datum:** 09.12.2025 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Unter dem Birkenkopf
Hausnummer:	*keine*
Postleitzahl:	70197
Stadt-Teilort:	Stuttgart-West
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Stuttgart (Stadtkreis)
Gemeinde:	Stuttgart
Wohnplatz:	Stuttgart-West
Wohnplatzschlüssel:	8111000054
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,7701° nördliche Breite, 9,1427° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Südwestansicht

Abbildungsnachweis:
Amberg Engineering/SWEG

Bildbeschreibung:
Unteransicht

Abbildungsnachweis:
Amberg Engineering/SWEG

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Panoramabahn

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- *keine Angabe*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Eisenbahnüberführung auf der Strecke der Panoramabahn im Bereich Unter dem Birkenkopf auf km 8.319 wurde in den Jahren 1911-1913 errichtet. 1946 wurden Kriegsschäden beseitigt. Weitere Instandsetzungsmaßnahmen erfolgten 1992 und 1994.

1. Bauphase: Errichtung
(1911 - 1913)

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Bauten für Transport und Verkehr
  - Brücke

2. Bauphase: Beseitigung von Kriegsschäden
(1946)

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

3. Bauphase: Erneuerung Lagerfugen
(1992)

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
4. Bauphase: (1994)	Instandsetzung, Besserungsarbeiten am Beton
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bestandsdokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Teil der Panoramabahn im Bereich Unter dem Birkenkopf bei km 8.319.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Bauten für Transport und Verkehr • Brücke
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Siebengleisige Eisenbahnüberführung aus Stahl.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Stand 2025: Korrosion, Nassstellen, Moos- und Pflanzenbewuchs.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Skelettbau • Eisen- und Stahlbetonskelett
Konstruktion/Material:	Stahlbrücke , Auflagerbänke aus Beton, Widerlager aus Natursteinmauerwerk.