

Schwaltenmühle

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/188578917211/>

ID: 188578917211 Datum: 05.10.2015 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	keine
Hausnummer:	keine
Postleitzahl:	88212
Stadt-Teilort:	Ravensburg
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Ravensburg (Landkreis)
Gemeinde:	Ravensburg
Wohnplatz:	Ravensburg
Wohnplatzschlüssel:	8436064109
Flurstücknummer:	keine
Historischer Straßename:	keiner
Historische Gebäudenummer:	keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Mühlengebäude steht traufständig zur Straße.

Die Untersuchung ergab, dass hinsichtlich der Dachkonstruktion keine spätmittelalterliche Substanz vorhanden ist.

Hinweise auf einen älteren Baukörper sind für den Massivteil der Mühle abzuleiten.

Dieser Hausteil setzt sich durch verschiedene Befunde vom Nachbarteil ab:

- verschiedene Mauerstärken im Zuge der Traufwände
- sichtbarer Deckenbereich im Mühlenteil, mit diagonal eingeneteten Brettern zwischen dem Gebälk
- unterschiedliches Fußbodenniveau
- gestörte Bögen über den Mauerrücksprünge im Bereich der Trennwand

Für den Mühlenteil sind folgende Beobachtungen zu nennen:

Über der Rampe kragte das Gebälk aus und endete hier, so dass ein Hohlraum bis zum Dachgebälk offen blieb. Die Stirnhölzer der Balken sind gefast.

Im Mühlenbereich steht ein hoher (ca. 5,20 m) Eichenständer. Er ist aufwendig profiliert. Am Kopfende besitzt er eine Schale zur Aufnahme eines Unterzuges und eines Sattelholzes.

Der Mühlenabschnitt dürfte in das 17. Jh. zu datieren sein.

Die Erweiterung erfolgte im Jahre 1885 (d).

1. Bauphase: (1600 - 1699) Der Mühlenabschnitt dürfte in das 17. Jh. zu datieren sein.

Betroffene Gebäudeteile:  keine

Bauwerkstyp:

- Gewerbe- und Industriebauten
- Mühle

2. Bauphase: (1885) Die Erweiterung erfolgte im Jahre 1885 (d).

Betroffene Gebäudeteile:  • Anbau

Besitzer

 keine Angaben

Weiterer Datenbestand LAD

 keines

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:  keine Angaben

Lagedetail:  keine Angaben

Bauwerkstyp:

- Gewerbe- und Industriebauten
- Mühle

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):  keine Angaben

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:  keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail: *keine Angaben*

Konstruktion/Material: *keine Angaben*