St. Martinskapelle

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/188650695413/

ID: 188650695413 **Datum:** 26.01.2017 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Wasserburgertalsstraße
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	78259
Stadt-Teilort:	Mühlhausen-Ehingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Mühlhausen-Ehingen
Wohnplatz:	Ehingen
Wohnplatzschlüssel:	8335097002
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:
Erich Buff

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die St. Martinskapelle wird urkundlich erstmals 1690 (a) erwähnt. In der Folge fanden mehrere Renovierungen im Inneren und am Kapellenäußeren statt. Zeitlich belegbar sind diese ab 1975, 2005 und 2008.

1. Bauphase:
(1690)

Erste urkundliche Erwähnung der Kapelle St. Martin im Jahre 1690 (a).

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Dorf
  - Randlage

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
  - Kapelle, allgemein

2. Bauphase:
(1975)

Renovierung der Kapelle

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

3. Bauphase:
(2005)

Restaurierung der Martinsfigur

Betroffene Gebäudeteile:

- Ausstattung

4. Bauphase:
(2008)

Ab 2008 wurde die Kapelle sowohl Innen als auch Außen aufwendig saniert.

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Dachgeschoss(e)

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Die Kapelle St. Martin befindet sich am östlichen Ortstrand der Gemeinde Ehingen und steht an einer Wegegabelung zweier Straßen in Richtung Aach / Volkertshausen.

Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kapelle, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Rechteckiger, kleiner Satteldachbau mit blechverkleidetem Dachreiter mit Zeltdach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Das Grundrissbild des Innenraumes zeigt ein einfaches Rechteck mit den Maßen 5,70m Länge und 3,50m Breite. Die Wandhöhe der Nord- und Südseite beträgt 2,65m, an der Ostseite 4,15m.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	Ornamentale Malereien auf Holz im Kapelleninneren.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Steinbau Mauerwerk
	  • Backstein
	  • Bruchstein
	• Dachform
	  • Satteldach
	• Detail (Dach)
	  • Dachüberstand

Konstruktion/Material:	Das ca. 60 cm dicke Mischmauerwerk (Bollen-, Bruch- und Ziegelsteine etc.) zeigt glatt verputzte Fassadenflächen mit hellgräulichem Farbanstrich. Fenster- und Türrahmen sind in Steingrau gesetzt. Türblatt und Dachbalken sind braun gestrichen. Das ziegelgedeckte Satteldach ist an beiden Giebelseiten verzogen und besitzt einen blechgedeckten Dachreiter.