

## Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/189268600619/>

ID: 189268600619

Datum: 04.07.2017

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Kapellenhof
<b>Hausnummer:</b>	2
<b>Postleitzahl:</b>	78628
<b>Stadt-Teilort:</b>	Rottweil
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Rottweil (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Rottweil
<b>Wohnplatz:</b>	Rottweil
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8325049025
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Dachwerk des Gebäudes Kapellenhof 2 wurde nach der dendrochronologischen Untersuchung 1686/ 87 (d) abgezimmert.

**1. Bauphase:** Abzimmerung des Dachwerkes (d)  
(1686 - 1687)

**Betroffene Gebäudeteile:**



- Dachgeschoss(e)

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt



**Besitzer:in**

— keine Angaben



**Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Datierung



**Beschreibung**

**Umgebung, Lage:**

Das Wohn- und Geschäftshaus liegt inmitten der historischen Altstadt Rottweils und steht traufseitig an der Südseite des Kapellenhofs.

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

**Baukörper/Objektform  
(Kurzbeschreibung):**

Viergeschossiger, verputzter Pultdachbau mit zweigeschossigem, polygonalem Fenstererker und Aufzugsgaube.

**Innerer Aufbau/Grundriss/  
Zonierung:**

— keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.  
Schäden, Vorzustand):**

— keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:**

— keine Angaben



**Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
  - Pultdach
- Detail (Ausstattung)
  - Fenstererker
- Verwendete Materialien
  - Putz

**Konstruktion/Material:**

— keine Angaben