Ehem. ev. Kirche St. Agathe

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/189270992816/

ID: 189270992816 **Datum:** 14.12.2017 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Kirchplatz
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	79650
Stadt-Teilort:	Schopfheim-Fahrnau
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Lörrach (Landkreis)
Gemeinde:	Schopfheim
Wohnplatz:	Fahrnau
Wohnplatzschlüssel:	8336081006
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Im Jahr 1173 erfolgte die erste gesicherte Erwähnung einer Kirche in Fahrnau. 1344 wurde sie noch als Liebfrauenkirche genannt, bevor sie zwischen 1360-70 als Filialkirche Schopfheims diente. 1470 wurde sie zur Pfarrkirche ernannt. Aus dieser Zeit werden die ältesten Bauteile der Kirche vermutet. Mit der Einführung der neuen Kirchenordnung im Markgräflerland 1556 wurde St. Agathe wieder zur Filialkirche. Zwischen 1722-23 wurde die Kirche erweitert und renoviert. Diese betrafen die Raumschale, den Altar und die Empore. Von 1847 bis 1848 folgte eine weitere Renovierung. 1911 wurde St. Agathe wieder zur Pfarrkirche erhoben

und diente als solche für Fahrnau und Kürnberg bis in Jahr 1964, als diese durch die neu erbaute Matthäuskirche abgelöst wurde. 1997-2000 fand eine umfangreiche Sanierung von St. Agathe statt, bei der auch die Wandmalereien aufgerarbeitet wurden. 2017/ 2018 wurde das Kirchenäußere saniert.

1. Bauphase: (1173)	Erste Erwähnung eines Kirchenbaus (a).
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kirche, allgemein
2. Bauphase: (1344)	Erwähnung der Liebfrauenkirche (a).
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kirche, allgemein
3. Bauphase: (1360 - 1370)	Erwähnung der Filialkirche von Schopfheim (als Kapelle bis ca. 1390 nachweisbar) (a).
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kirche, allgemein
4. Bauphase: (1470)	Erwähnung einer Pfarrkirche (vermutlich sind die ältesten Teile des Bauwerkes aus dieser Zeit) (a).
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Pfarrkirche
5. Bauphase: (1556)	Erwähnung einer Filiale von Schopfheim (a).
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
6. Bauphase: (1722 - 1723)	Erweiterung und Renovierung (Raumschale, Epithapien und Altar, Empore) (a).
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Bauwerkstyp:	• Ausstattungsgegenstände, Architekturglieder
	  • Altar
	  • Epitaph

7. Bauphase: (1847 - 1848)	Renovierung der Kirche (a).

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
8. Bauphase: (1907)	Gründung des Kuratoriums "St. Agathe" zur Rettung des Gebäudes (a).
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
9. Bauphase: (1911 - 1964)	Pfarrkirche für Fahrnau und Kürnberg (a).
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Pfarrkirche
10. Bauphase: (1997 - 2000)	Sanierung und Aufarbeitung der Wandmalereien.
Betroffene Gebäudeteile:	• Ausstattung
11. Bauphase: (2017 - 2018)	Sanierung der Außenbaus.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die Kirche St. Agathe befindet sich im Schopfheimer Stadtteil Fahrnau. Sie steht auf einer dreiseitig durch die Hauptstraße, Kirchstraße und Kirchweg begrenzten, begrünten Grundstücksfläche.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kirche, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Es handelt sich um einen rechteckigen Satteldachbau, der an der Ostseite durch einen holzverschalten Dachreiter mit spitz zulaufendem Pyramidendach bekrönt wird. Die Langhauswände werden durch Spitzbogenfenster geöffnet. Die westliche Giebelseite besitzt ein spitzbogiges Eingangsportal, das beidseitig durch je ein kleines Rundbogenfenster flankiert wird.
Innerer Aufbau/Grundriss/	Saalbau mit geradem Chorabschluss.

Zonierung:

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
  - Satteldach
  - Zeltdach/Pyramidendach/-helm
- Steinbau Mauerwerk
  - allgemein
- Verwendete Materialien
  - Putz
- Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
  - Holzverschalung

Konstruktion/Material: *keine Angaben*