# Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/189430273419/

**ID:** 189430273419 **Datum:** 25.03.2021 **Datenbestand:** Bauforschung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Kronenstraße |
| **Hausnummer:** | 2 |
| **Postleitzahl:** | 70794 |
| **Stadt-Teilort:** | Filderstadt |
| **Regierungsbezirk:** | Stuttgart |
| **Kreis:** | Esslingen (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Filderstadt |
| **Wohnplatz:** | Bonlanden |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8116077005 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |
| **Geo-Koordinaten:** | 48,6533° nördliche Breite, 9,2154° östliche Länge |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

**Bildbeschreibung:**
Ansicht von Norden

**Abbildungsnachweis:**
Tilmann Marstaller

## Objektbeziehungen

*keine*

## Umbauzuordnung

*keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Das Wohnhaus wurde 1672/ 73 (d) als einstockig-eingeschossiger Holzgerüstbau mit dreigeschossigem Satteldach erbaut.

| | |
|---|---|
| **1. Bauphase:**<br>(1672 - 1673) | Erbauung als einstockig-eingeschossiger Holzgerüstbau mit dreigeschossigem Satteldach (im zweiten DG mit Unterfirstkonstruktion) |
| **Betroffene Gebäudeteile:** | • Erdgeschoss<br>• Dachgeschoss(e) |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Dorf |
| **Bauwerkstyp:** | • Wohnbauten<br>  • Wohnhaus |
| **Konstruktionsdetail:** | • Holzgerüstbau<br>  • Unterbaugerüst, einstöckig<br>• Dachgerüst Grundsystem<br>  • Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl |

## Besitzer:in

*keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Kurzuntersuchung

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Umgebung, Lage:** | Auf spornartiger Anhöhe über der Kronenstraße und Bonländer Hauptstraße errichtetes Wohnhaus. |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Dorf |
| **Bauwerkstyp:** | • Wohnbauten<br>  • Wohnhaus |
| **Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** | Eingeschossiges Wohnhaus mit zweistöckigem Satteldach. |
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | Traufgerüst durch drei Längsbünde und vier Querbünde in zwei Längszonen und drei Querzonen unterteilt. |
| **Vorgefundener Zustand (z.B.** | *keine Angaben* |

**Schäden, Vorzustand):**

**Bestand/Ausstattung:** *keine Angaben*

## Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
  - Satteldach
- Holzgerüstbau
  - allgemein

**Konstruktion/Material:** Einstockig-eingeschossiger Holzgerüstbau mit dreigeschossigem Satteldach mit 56 Grad Dachneigung. Erstes DG nicht untersucht, im zweiten DG Unterfirstkonstruktion, deren Hahnenblaken in den Querbünden verzapft ausgeführt ist und bei den Zwischengesperren an die Sparren geblattet sind. Sämtliche sichtbare Hölzer im zweiten DG aus Pappelholz. Bundseite des Längsbundes der Unterfirstkonstruktion ist = Firstachse. Daraus folgt, dass die Unterfirstkonstruktion assymetrisch in den Sparrendreicken sitzt.