Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/189430273419/

ID: 189430273419 **Datum:** 25.03.2021 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Kronenstraße
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	70794
Stadt-Teilort:	Filderstadt
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Esslingen (Landkreis)
Gemeinde:	Filderstadt
Wohnplatz:	Bonlanden
Wohnplatzschlüssel:	8116077005
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,6533° nördliche Breite, 9,2154° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht von Norden

Abbildungsnachweis:
Tilmann Marstaller

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohnhaus wurde 1672/ 73 (d) als einstockig-eingeschossiger Holzgerüstbau mit dreigeschossigem Satteldach erbaut.

1. Bauphase: (1672 - 1673)	Erbauung als einstockig-eingeschossiger Holzgerüstbau mit dreigeschossigem Satteldach (im zweiten DG mit Unterfirstkonstruktion)
Betroffene Gebäudeteile:	• Erdgeschoss • Dachgeschoss(e)
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus

Konstruktionsdetail:	• Holzgerüstbau
	  • Unterbaugerüst, einstöckig
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Kurzuntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Auf spornartiger Anhöhe über der Kronenstraße und Bonländer Hauptstraße errichtetes Wohnhaus.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Eingeschossiges Wohnhaus mit zweistöckigem Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Traufgerüst durch drei Längsbünde und vier Querbünde in zwei Längszonen und drei Querzonen unterteilt.
Vorgefundener Zustand (z.B.	*keine Angaben*

Schäden, Vorzustand):

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
  - Satteldach
- Holzgerüstbau
  - allgemein

Konstruktion/Material: Einstockig-eingeschossiger Holzgerüstbau mit dreigeschossigem Satteldach mit 56 Grad Dachneigung. Erstes DG nicht untersucht, im zweiten DG Unterfirstkonstruktion, deren Hahnenblaken in den Querbünden verzapft ausgeführt ist und bei den Zwischengesperren an die Sparren geblattet sind. Sämtliche sichtbare Hölzer im zweiten DG aus Pappelholz. Bundseite des Längsbundes der Unterfirstkonstruktion ist = Firstachse. Daraus folgt, dass die Unterfirstkonstruktion assymetrisch in den Sparrendreicken sitzt.