Villa Etter

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/189757462121/

ID: 189757462121 **Datum:** 15.04.2021 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Erzbergerstraße
Hausnummer:	18
Postleitzahl:	78054
Stadt-Teilort:	Villingen-Schwenningen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Schwenningen
Wohnplatzschlüssel:	8326074013
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,0597° nördliche Breite, 8,5341° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

1902 für den Landarzt Dr. Etter durch den Architekten Blasius Geiger errichtet.

1. Bauphase: Errichtung des Gebäudes.

(1902)

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	  • Walmdach
	  • Zeltdach/Pyramidendach/-helm

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die Villa befindet sich im Ortsteil Schwenningen, schräg gegenüber des Bahnhofes Schwenningen (Neckar), an der Ecke Agust-Reitz-Straße / Erzbergerstraße.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Stattlicher, gelb verklinkerter historistischer Bau mit rotem, rustiziertem Natursteinsockel. Dem zweigeschossigen kubischen Kernbau mit hohem Walmdach, auf drei Seiten jeweils ein Mittelrisalit mit Satteldach, der vierten Seite ein Treppenhausturm mit spitzem Pyramidenhelm mit Laterne vorgesetzt. Zugehörig die das Eckgrundstück straßenseitig rahmende Einfriedung aus Naturstein und Gusseisen mit besonderer Verzierung der abgerundeten Ecke und die von ihr umschlossene Freifläche.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach

	• Walmdach • Zeltdach/Pyramidendach/-helm
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*