

# Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/190397183818/>

ID: 190397183818

Datum: 04.10.2011

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Katzgasse
<b>Hausnummer:</b>	11
<b>Postleitzahl:</b>	78426
<b>Stadt-Teilort:</b>	Konstanz
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Konstanz (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Konstanz
<b>Wohnplatz:</b>	Konstanz
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8335043012
<b>Flurstücknummer:</b>	keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	keine

## Lage des Wohnplatzes




## Fotos

### Bildbeschreibung:

keine OBJ\_DESCRIPTION\_EMPTY

### Abbildungsnachweis:

Lohrum



## Objektbeziehungen

keine

## Umbauzuordnung

keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Laut Dendro-Datierung einzelner, ausgewählter Dachhölzer, wurden diese zwischen 1325-1332 gefällt (d). Demnach wird die Errichtung des Dachwerkes und damit des Gebäudes im 2. Viertel des 14. Jhs. datiert.

**1. Bauphase:** Errichtung des Dachwerks/Wohnhaus (d).  
(1325 - 1332)

**Betroffene Gebäudeteile:**  • Dachgeschoss(e)

**Bauwerkstyp:** • Wohnbauten  
• Wohnhaus

## Besitzer

keine Angaben

## Zugeordnete Dokumentationen

• Dendrochronologische Untersuchung im Dachwerk

## Beschreibung

**Umgebung, Lage:** keine Angaben

**Lagedetail:** • Siedlung  
• Stadt

**Bauwerkstyp:** • Wohnbauten  
• Wohnhaus

**Baukörper/Objektform  
(Kurzbeschreibung):** Traufständig.

**Innerer Aufbau/Grundriss/  
Zonierung:** keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.  
Schäden, Vorzustand):** keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:** keine Angaben

## Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:** keine Angaben

**Konstruktion/Material:** keine Angaben