

## Kapelle St. Martin (Flstnr. 405)

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/190461340017/>

ID: 190461340017    Datum: 02.12.2019    Datenbestand:    Bauforschung und Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Judentenberg
<b>Hausnummer:</b>	— keine
<b>Postleitzahl:</b>	88636
<b>Stadt-Teilort:</b>	Illmensee-Ruschweiler
<b>Regierungsbezirk:</b>	Tübingen
<b>Kreis:</b>	Sigmaringen (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Illmensee
<b>Wohnplatz:</b>	Ruschweiler
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8437056013
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine
<b>Geo-Koordinaten:</b>	47,8927° nördliche Breite, 9,3530° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

- 11. Jahrhundert: Erbauung der Kapelle. Aus dieser Zeit stammt das Kirchenschiff
- 15. Jahrhundert: Wandmalereien an der Nordwand des Schiffes.
- 16. Jahrhundert: Kreuzigungsgruppe im Chorbogen
- 17. Jahrhundert: Anbau des Chorraumes und Einbau von Empore und Befensterung

20. Jahrhundert: Letzte Maßnahmen im Innenraum

**1. Bauphase:** Erbauung der Kapelle. Aus dieser Zeit stammt das Kirchenschiff  
(1000 - 1099)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**2. Bauphase:** Wandmalereien an der Nordwand des Schiffes.  
(1400 - 1499)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**3. Bauphase:** Kreuzigungsgruppe im Chorbogen  
(1500 - 1599)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**4. Bauphase:** Anbau des Chorraumes und Einbau von Empore und Befensterung  
(1600 - 1699)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**5. Bauphase:** Letzte Maßnahmen im Innenraum  
(1900 - 1999)

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

 **Besitzer**


keine Angaben

 **Weiterer Datenbestand LAD**

keines

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Restauratorische Untersuchung

 **Beschreibung**

**Umgebung, Lage:**  keine Angaben

**Lagedetail:**  keine Angaben

**Bauwerkstyp:**  keine Angaben

**Baukörper/Objektform  
(Kurzbeschreibung):**  keine Angaben

**Innerer Aufbau/Grundriss/**  keine Angaben

**Zonierung:**

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):**  *keine Angaben*

**Bestand/Ausstattung:**  *keine Angaben*

 **Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:**  *keine Angaben*

**Konstruktion/Material:**  *keine Angaben*