Keller

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/191214409246/

ID: 191214409246 **Datum:** 22.08.2007 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Lange Straße
Hausnummer:	3
Postleitzahl:	73033
Stadt-Teilort:	Göppingen
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Göppingen (Landkreis)
Gemeinde:	Göppingen
Wohnplatz:	Göppingen
Wohnplatzschlüssel:	8117026004
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

In dem Keller des Gebäudes Lange Straße 3 sind Mauerwerke, die auf Grundlage von Vergleichsbeispielen in der weiteren Umgebung (Schwäbisch Hall, Schwäbisch Gmünd, Esslingen) ins 15./16. Jh. einzuordnen sind. Die Wand d des Kellers ordnet sich nahtlos der rückwertigen Anbausituation eines Gebäudes aus der Zeit vor 1782 zu.

1. Bauphase: (1400 - 1599)	In dem Keller des Gebäudes Lange Straße 3 sind Mauerwerke, die auf Grundlage von Vergleichsbeispielen in der weiteren Umgebung (Schwäbisch Hall, Schwäbisch Gmünd, Esslingen) ins 15./16. Jh. einzuordnen sind. (gk)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
2. Bauphase: (1450 - 1782)	Wand d ordnet sich der Bebauungssituation von vor 1782 zu. (gk) Zeitraum wird im Bericht nicht präzise erwähnt.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
3. Bauphase: (1782 - 1900)	Hinweise darauf, dass die Pflasterung der Kellersohle des Kellers Rest einer Hofpflasterung des Gebäudeeensembles Poststation von vor 1782 sein könnte, konnten nicht festgestellt werden.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Voruntersuchung, Befunderhebung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Haus liegt im Südosten des historischen Stadtkerns in der Lange Straße die parallel zur Poststraße verläuft.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Über dem Balkenkeller erhebt sich ein dreigeschossiges Wohnhaus.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Der Keller weist einen quadratischen Grundriss auf und liegt unter dem südöstlichen Teil des Gebäudes.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Anlass der Untersuchung war der geplante Abbruch des Gebäudes mit anschließender Neubebauung.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Mischbau
	  • Außenwand aus Stein
	• Decken
	  • Balkendecke

Konstruktion/Material:	Der Keller schließt nach oben mit einer Holzbalkendecke (nachträglicher Einbau) ab, der Fußboden ist gepflastert und die Wände verputzt oder überputzt, die Erschließung erfolgt über eine Holztreppe.