Centro Italiano

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/191216399283/

ID: 191216399283 **Datum:** 22.06.2007 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	34
Postleitzahl:	78183
Stadt-Teilort:	Hüfingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Hüfingen
Wohnplatz:	Hüfingen
Wohnplatzschlüssel:	8326027004
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Lageplan 2007 (Vorlage LV-BW)

Abbildungsnachweis:
- *OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der Kernbau wurde 1729 errichtet. 1789 wurde der Druckereianbau nach hinten angefügt, der 1957 nochmals erweitert wurde. 1890 erfolgte eine umfassende Modernisierung. Hierbei wurde der mittlere Erker zur Straße hin abgebrochen und die beiden Spitzgauben bei der Anhebung der Dachfläche für den Ausbau eines Vollgeschosses entfernt.

1. Bauphase: (1729)	1729 Errichtung des Vorderhauses
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
2. Bauphase: (1789)	1789 Erweiterung des Vorderhauses durch einen Anbau nach Westen
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
3. Bauphase: (1890)	1890 Umbau des Haupthauses: Aufstockung der Ostfassade durch Fachwerkteil. Entfernung der Gauben und des Giebels. Dachstuhl größtenteils erneuert. Die Durchfensterung der Giebelscheibe wurde stark verändert.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
4. Bauphase: (1957)	Erweiterung der Druckerei nach Westen
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bestands- und Bauphasenanalyse

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Nördlich in der Altstadt von Hüfingen gelegen.
Lagedetail:	*keine Angaben*
Bauwerkstyp:	• Gewerbe- und Industriebauten • Werkstattgebäude
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Traufständiger, dreiachsiger und zweigeschossiger Bau mit dreistöckigem Satteldach. Eingeschossiger, giebelständiger Anbau nach hinten.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Erschließung des EG einerseits durch Zugang von der Hauptstrasse in den Gaststättenraum, andererseits von der Nebengasse zu einem an der Brandwand zum Nachgebäude liegenden Treppenflur.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Mischbau
	  • Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz

Konstruktion/Material:	Bruchsteinmauerwerk