

Wohn- und Geschäftshaus (Haus D)

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/191220472914/>

ID: 191220472914

Datum: 02.12.2015

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Rathausgasse
Hausnummer:	16
Postleitzahl:	79098
Stadt-Teilort:	Freiburg
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Freiburg im Breisgau (Stadtkreis)
Gemeinde:	Freiburg im Breisgau
Wohnplatz:	Altstadt
Wohnplatzschlüssel:	8311000001
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:

Straßenfassade Haus D mit historischer Ladenfront

Abbildungsnachweis:

Baukern (Löbbecke)

Bildbeschreibung:

Straßenfassade Haus D, Ansicht gegen Westen

Abbildungsnachweis:

Baukern (Löbbecke)



Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

- 1. Gebäudeteil:** sog. ehemaliges "Ratsstüble" Baukomplex
Universitätsstraße 2-6/Rathausgasse 16 , Universitätsstraße 2

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- keine Angabe

Umbauzuordnung


- keine

Bauphasen

- 1. Bauphase:** Errichtung des Gebäudes wohl Anfang 19. Jh. (gk, s), nachdem um 1785 die Parzelle aus einer größeren herausgelöst worden war. (a)
(1785 - 1810)

- Betroffene Gebäudeteile:**  keine

- 2. Bauphase:** Ladeneinbau im Erdgeschoss in der 2. H. 19. Jh. (s)
(1850 - 1900)

- Betroffene Gebäudeteile:**  • Erdgeschoss
• Ausstattung

Besitzer:in

- keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

keine

Beschreibung

Umgebung, Lage:	— keine Angaben
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten<ul style="list-style-type: none">• Wohn- und Geschäftshaus• Anlagen für Handel und Wirtschaft<ul style="list-style-type: none">• Gasthof, -haus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweiachsiger, dreigeschossiger und verputzter Traufseitbau mit Satteldach, schlichten Fensterrahmen und historistischer Ladenfront.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Das kleine, nicht unterkellerte Gebäude Rathausgasse 16 besteht im Erdgeschoss aus einem Gang zum Treppenhaus und einem Ladenraum. Im ersten Obergeschoss findet sich neben einer Abstellkammer ein Raum mit zwei Fenstern zur Straße. Im zweiten Obergeschoss ist nur ein Raum vorhanden, der mit einer Leichtbauwand in das Treppenhaus hinein erweitert ist. Ein gewinkelter Aufgang führt in das Dachgeschoss, das auch vom Flachdach über dem Treppenhaus durch ein stehendes Dachfenster erreicht werden kann.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachgerüst Grundsystem<ul style="list-style-type: none">• Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl• Verwendete Materialien<ul style="list-style-type: none">• Holz• Putz• Stein• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach• Detail (Dach)<ul style="list-style-type: none">• Dachüberstand• Detail (Ausstattung)<ul style="list-style-type: none">• bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung
Konstruktion/Material:	Die eingeschossige Dachkonstruktion besteht aus fünf Sparrenpaaren, die durch einen liegenden Stuhl stabilisiert werden.