Wohn- und Geschäftshaus (abgegangen)

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/191374747519/

ID: 191374747519 **Datum:** 12.03.2020 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Bahnhofstraße
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	78532
Stadt-Teilort:	Tuttlingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Tuttlingen (Landkreis)
Gemeinde:	Tuttlingen
Wohnplatz:	Tuttlingen
Wohnplatzschlüssel:	8327050017
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das ehem. Wohn- und Geschäftshaus wurde 1810 errichtet. (a) 2005 wurde das Gebäude abgetragen und 2007 durch einen Neubau ersetzt.

1. Bauphase: (1810)	Erbauung des Gebäudes (a)

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
2. Bauphase: (2005)	Das Gebäude wurde laut Ortsakte 2005 abgebrochen, heute steht hier ein Neubau.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
3. Bauphase: (2007)	Neubau des heute bestehenden Gebäudes
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Baudokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das ehem. Wohn- und Geschäftshaus stand giebelständig der Südseite der Bahnhofstraße/ Ecke Helfereistraße.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiger Putzbau mit Krüppelwalmdach, einen gemeinsamen Dachstuhl mit der Helfereistrasse 7 besitzend.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Das Dach wurde im späten 19. Jahrhundert teilweise zu Wohnzwecken ausgebaut. 2005 abgetragen
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Verwendete Materialien
	  • Putz
	• Dachform
	  • Satteldach mit Schopfwalm (Krüppelwalm)

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*