Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/191835207011/

ID: 191835207011 **Datum:** 20.09.2021 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Bismarckring
Hausnummer:	67
Postleitzahl:	88400
Stadt-Teilort:	Biberach a. d. Riß
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Biberach (Landkreis)
Gemeinde:	Biberach an der Riß
Wohnplatz:	Biberach an der Riß
Wohnplatzschlüssel:	8426021004
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der Baukomplex Bismarckring 67 entstand wohl um 1850 im klassizistischen Stil. 1901/ 02 wurde die Fassade um Schmuckformen des Jugendstils mit neubarocken Details ergänzt. (a)

1. Bauphase: (1850)	Erbauung als Eckhaus über L-förmigem Grundriss im klassizistischen Stil

Betroffene Gebäudeteile:	• Erdgeschoss • Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e)
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
2. Bauphase: (1901 - 1902)	Um Schmuckformen des Jugendstils mit neubarocken Details ergänzt: Elemente wie Eckpilaster, vertikal durchlaufende Dekorationssysteme, besondere Betonung der Mittelachsen, hervortretende Schlußsteine über den Rundbogenfenstern des Erdgeschosses, Verschleifung von erstem und zweitem Obergeschoss und Mezzaningeschoss durch vertikale plastische Gliederungen aufgehoben. Quelle: Barbara Lipps-Kant; Das Gebäude Bismarckring 67 in Biberach an der Riß -Bemerkungen zu einer besonderen städtebaulichen Situation, in: Denkmalpflege in Baden-Württemberg. - 7. 1978. - S. 17 - 20.
Betroffene Gebäudeteile:	• Ausstattung

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Eckhaus reicht mit einem Flügel in die Ulmer-Tor-Straße hinein.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Gebäudekomplex über L-förmigem Grundriss, Gebäudeflügel mit Satteldach, über dem Ostgiebel mit Vollwalm.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach mit einseitigem Vollwalm

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*