# ehem. Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/192188790515/

**ID:** 192188790515 **Datum:** 10.03.2015 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Zollgasse |
| **Hausnummer:** | 1 |
| **Postleitzahl:** | 97877 |
| **Stadt-Teilort:** | Wertheim |
| **Regierungsbezirk:** | Stuttgart |
| **Kreis:** | Main-Tauber-Kreis (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Wertheim |
| **Wohnplatz:** | Wertheim |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8128131047 |
| **Flurstücknummer:** | 171 |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |
| **Geo-Koordinaten:** | 49,7605° nördliche Breite, 9,5170° östliche Länge |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

**Bildbeschreibung:**
Eingang Zollgasse

**Abbildungsnachweis:**
*OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

**Bildbeschreibung:**
Gewölbekeller

**Abbildungsnachweis:**
*OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

**Bildbeschreibung:**
Sandsteintreppe in den Gewölbekeller

**Abbildungsnachweis:**
- *OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

**Bildbeschreibung:**
Treppenantritt im Erdgeschoss, Sandsteinstufen

**Abbildungsnachweis:**
- *OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

**Bildbeschreibung:**
Giebelansicht Zollgasse

**Abbildungsnachweis:**
- *OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

**Bildbeschreibung:**
Spitzboden Dachkonstruktion

**Abbildungsnachweis:**
- *OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

## Objektbeziehungen

- *keine*

## Umbauzuordnung

- *keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Ehemaliges Wohngebäude mit Ladengeschoss, verputzter Fachwerkbau des frühen 19. Jahrhundert.

**1. Bauphase:**
(1800 - 1850)

Vermutete Errichtung des Gebäudes.

**Betroffene Gebäudeteile:**

- *keine*

## Besitzer:in

- *keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Bauaufnahme GK1

## Beschreibung

**Umgebung, Lage:** Altstadt von Wertheim am Main

**Lagedetail:**
- Siedlung
  - Stadt

**Bauwerkstyp:**
- *keine Angaben*

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** zweigeschossiges Gebäude mit steilem Satteldach

| | |
|---|---|
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | je Geschoss nur 1 Raum |
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | *keine Angaben* |
| **Bestand/Ausstattung:** | *keine Angaben* |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | *keine Angaben* |
| **Konstruktion/Material:** | *keine Angaben* |