Villa Graf

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/192682043312/

ID: 192682043312 **Datum:** 21.08.2018 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	20
Postleitzahl:	78244
Stadt-Teilort:	Gottmadingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Gottmadingen
Wohnplatz:	Gottmadingen
Wohnplatzschlüssel:	8335028003
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Villa der Familie Graf wurde im Jahr 1906 mit Scheune und Remise errichtet.

1. Bauphase: Errichtung des Gebäudes (a)
(1906)

Betroffene Gebäudeteile:	• Erdgeschoss • Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e) • Untergeschoss(e)
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf

Bauwerkstyp:	• Wohnbauten
	  • Wohnhaus
	• Bauten für Transport und Verkehr
	  • Remise/Garage
	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
	  • Scheune

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Befunduntersuchung und Raumbuch

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die Villa steht in Ecklage zur Hauptstraße/ Randegger Straße. Südwestlich der Villa befinden sich die Nebengebäude.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiges Gebäude mit Mansardwalmdach und erhöhtem Sockelgeschoss; am Osteck befindet sich ein Eckerker, an der nordwestlichen Fassade springt ein Risalit mit Knickgiebel und Fenstererker vor die Fassadenflucht. Die südwestliche Fassade ist durch einen breiten Dacherker und einen eingeschossigen Anbau gekennzeichnet. Die Fassadengestaltung ist durch ein durchlaufendes Fensterbankgesims und rustizierte Eckpilaster gekennzeichnet. Die stehenden Reckteckfenster sind mit einer Sandsteinrahmung versehen.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Bauzeitlich diente die mittlere Etage zu Wohnzwecken für die Familie selbst, während im Obergeschoss die Angestellten und im Erdgeschoss der Empfangsbereich mit Büro, Salon und Küche untergebracht waren.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Detail (Ausstattung)
	  • Fenstererker
	• Dachform
	  • Mansardwalmdach

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*