

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/192697618015/>

ID: 192697618015

Datum: 24.11.2014

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Badtorweg
Hausnummer:	6
Postleitzahl:	74523
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Hall
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Schwäbisch Hall (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Hall
Wohnplatz:	Schwäbisch Hall
Wohnplatzschlüssel:	8127076049
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Untersuchung datiert das Dach und Teile des Obergeschosses auf das Jahr 1721/22 (d). 1810 (d) erfolgte der Umbau.

1. Bauphase: Errichtung Dach und Teil des Obergeschosses.
(1721 - 1722)

Betroffene Gebäudeteile:  • Obergeschoss(e)
• Dachgeschoss(e)

Lagedetail: • Siedlung
• Stadt

Bauwerkstyp: • Wohnbauten
• Wohnhaus

2. Bauphase: Umbau
(1810)

Betroffene Gebäudeteile:  *keine*

Besitzer:in

1. Besitzer:in: Wieland, Jacob Friedrich
(1827)

Bemerkung Besitz: besitzt neben Badtorweg 4

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: • Zimmergeselle
• Holzmeister

Betroffene Gebäudeteile:  *keine*

Zugeordnete Dokumentationen

• Dendrochronologische Datierung

Beschreibung


Umgebung, Lage:  *keine Angaben*

Lagedetail:  *keine Angaben*

Bauwerkstyp:  *keine Angaben*

**Baukörper/Objektform
(Kurzbeschreibung):**  *keine Angaben*

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:**  *keine Angaben*

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):**  *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:  *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: *keine Angaben*

Konstruktion/Material: *keine Angaben*