

## Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/192697618015/>

ID: 192697618015

Datum: 24.11.2014

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Badtorweg
<b>Hausnummer:</b>	6
<b>Postleitzahl:</b>	74523
<b>Stadt-Teilort:</b>	Schwäbisch Hall
<b>Regierungsbezirk:</b>	Stuttgart
<b>Kreis:</b>	Schwäbisch Hall (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Schwäbisch Hall
<b>Wohnplatz:</b>	Schwäbisch Hall
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8127076049
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Untersuchung datiert das Dach und Teile des Obergeschosses auf das Jahr 1721/22 (d). 1810 (d) erfolgte der Umbau.

**1. Bauphase:** Errichtung Dach und Teil des Obergeschosses.  
(1721 - 1722)

**Betroffene Gebäudeteile:**  • Obergeschoss(e)  
• Dachgeschoss(e)

**Lagedetail:** • Siedlung  
• Stadt

**Bauwerkstyp:** • Wohnbauten  
• Wohnhaus

**2. Bauphase:** Umbau  
(1810)

**Betroffene Gebäudeteile:**  *keine*

### Besitzer

**1. Besitzer:** Wieland, Jacob Friedrich  
(1827)

Bemerkung Besitz: besitzt neben Badtorweg 4

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

**Beruf / Amt / Titel:** • Zimmergeselle  
• Holzmeister

**Betroffene Gebäudeteile:**  *keine*

### Zugeordnete Dokumentationen

• Dendrochronologische Datierung

### Beschreibung


**Umgebung, Lage:**  *keine Angaben*

**Lagedetail:**  *keine Angaben*

**Bauwerkstyp:**  *keine Angaben*

**Baukörper/Objektform  
(Kurzbeschreibung):**  *keine Angaben*

**Innerer Aufbau/Grundriss/  
Zonierung:**  *keine Angaben*

**Vorgefundener Zustand (z.B.  
Schäden, Vorzustand):**  *keine Angaben*

**Bestand/Ausstattung:**  *keine Angaben*

### Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:**  *keine Angaben*

**Konstruktion/Material:**  *keine Angaben*