

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/192807869510/>

ID: 192807869510

Datum: 20.03.2015

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Amtsgasse
Hausnummer:	9
Postleitzahl:	74676
Stadt-Teilort:	Niedernhall
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Hohenlohekreis (Landkreis)
Gemeinde:	Niedernhall
Wohnplatz:	Niedernhall
Wohnplatzschlüssel:	8126060004
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Wohnhaus, Amtsgasse 15

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude schließt sich im Osten an die Scheune (Hauptstraße 11) an. Die Eingänge sind mit den Jahreszahlen 1767 (i) (ostwärtiger Giebel) und 1801 (i) (nördliche Traufe) datiert. Unter dem Gebäude befindet sich ein über die gesamte Hauslänge reichender Gewölbekeller. Soweit von außen ersichtlich, verläuft die Kellerlängswand nicht parallel zur nördlichen Hausflucht. Um welches Maß die Kellerwandung nach Süden verzogen ist, konnte von außen nicht ermittelt werden. Sollte die Beobachtung zutreffen, so ist hier ein analoger Bauzusammenhang zwischen Kirchhofmauer und angrenzender Bebauung, wie beim untersuchten Gebäude Amtsgasse 15 und Hauptstraße 11, anzunehmen.

1. Bauphase: (1767) Inscriptliche Datierung über den Eingang am ostwärtigen Giebel 1767 (i).

Betroffene Gebäudeteile: = keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

2. Bauphase: (1801) Datierung des Eingangs an der nördlichen Traufseite, 1801 (i).

Betroffene Gebäudeteile: = keine

**Besitzer:in**

= keine Angaben

**Zugeordnete Dokumentationen**

keine

**Beschreibung**

Umgebung, Lage: = keine Angaben

Lagedetail: = keine Angaben

Bauwerkstyp: = keine Angaben

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): = keine Angaben

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: = keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): = keine Angaben

Bestand/Ausstattung: = keine Angaben

**Konstruktionen**

Konstruktionsdetail: = keine Angaben

Konstruktion/Material: *keine Angaben*