Burgruine Hohenschelklingen, Bergfried

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/192857546113/

ID: 192857546113 **Datum:** 26.09.2018 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Schlossberg
Hausnummer:	*keine*
Postleitzahl:	89601
Stadt-Teilort:	Schelklingen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Alb-Donau-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Schelklingen
Wohnplatz:	Schelklingen
Wohnplatzschlüssel:	8425108011
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Burgruine Hohenschelklingen

Abbildungsnachweis:
Christin Aghegian-Rampf

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Von der Burg Hohenschelklingen ist heute lediglich der Bergfried erhalten. Er wurde 1260-70 (d) errichtet. Aus den Jahren 1896/ 97 (d) stammt die Aussichtsplattform des Bergfriedes, die unter Wiederverwendung von Hölzern aus dem Jahr 1231/ 32 (d) erstellt wurde. 1650-53 wurde die Burg abgebrochen. 1893 ging die Burg in den Besitz der Stadt Schelklingen über. 1896 wurde die Burgruine saniert und im Inneren des Bergfrieds eine Treppe errichtet. 1990-99 erfolgt eine Renovierung der Burg.

1. Bauphase:
(1231 - 1232)

Wiederverwendete Hölzer im Bereich der Aussichtplattform (d).

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

2. Bauphase:
(1260 - 1270)

Errichtung des Bergfrieds (d)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Burganlage
  - allgemein

Bauwerkstyp:
- Befestigungs- und Verteidigungsanlagen
  - Bergfried
  - Burg, allgemein

3. Bauphase:
(1650 - 1653)

Teilweiser Abbruch der Burg

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

4. Bauphase:
(1896 - 1897)

Sanierung und Errichtung der Aussichtsplattform des Bergfrieds (d), Treppe im Turminneren.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

5. Bauphase:
(1990 - 1999)

Restaurierung

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die Burgruine thront im Norden von Schelklingen auf einem steilen Bergrücken.
Lagedetail:	• Burganlage • allgemein
Bauwerkstyp:	• Befestigungs- und Verteidigungsanlagen • Bergfried
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	22 m hoher Turm über rechteckigem Grundriss.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Steinbau Mauerwerk • allgemein
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*