Burgruine Hohenschelklingen, Bergfried

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/192857546113/

ID: 192857546113 **Datum:** 26.09.2018 Bauforschung und Restaurierung **Datenbestand:**

(ii) Objektdaten

Straße: Schlossberg

Hausnummer: keine

Postleitzahl: 89601

Stadt-Teilort: Schelklingen

Regierungsbezirk: Tübingen

Kreis: Alb-Donau-Kreis (Landkreis)

Gemeinde: Schelklingen

Wohnplatz: Schelklingen

Wohnplatzschlüssel: 8425108011

Flurstücknummer: keine

Historischer Straßenname: keiner

Historische Gebäudenummer: keine



Fotos



Bildbeschreibung:

Burgruine Hohenschelklingen

Abbildungsnachweis: Christin Aghegian-Rampf

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Burgruine Hohenschelklingen, Bergfried

keine



Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Von der Burg Hohenschelklingen ist heute lediglich der Bergfried erhalten. Er wurde 1260-70 (d) errichtet. Aus den Jahren 1896/97 (d) stammt die Aussichtsplattform des Bergfriedes, die unter Wiederverwendung von Hölzern aus dem Jahr 1231/32 (d) erstellt wurde. 1650-53 wurde die Burg abgebrochen. 1893 ging die Burg in den Besitz der Stadt Schelklingen über. 1896 wurde die Burgruine saniert und im Inneren des Bergfrieds eine Treppe errichtet. 1990-99 erfolgt eine Renovierung der Burg.

1. Bauphase: Wiederverwendete Hölzer im Bereich der Aussichtplattform (d).

(1231 - 1232)

Betroffene Gebäudeteile: keine

2. Bauphase: Errichtung des Bergfrieds (d)

(1260 - 1270)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail: • Burganlage

allgemein

Bauwerkstyp:• Befestigungs- und Verteidigungsanlagen

Bergfried

Burg, allgemein

3. Bauphase: Teilweiser Abbruch der Burg

(1650 - 1653)

Betroffene Gebäudeteile: keine

4. Bauphase: Sanierung und Errichtung der Aussichtsplattform des Bergfrieds (d),

(1896 - 1897) Treppe im Turminneren.

Betroffene Gebäudeteile: keine

5. Bauphase: Restaurierung

(1990 - 1999)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

Bauhistorische Untersuchung

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Burgruine Hohenschelklingen, Bergfried

m

Beschreibung

Umgebung, Lage: Die Burgruine thront im Norden von Schelklingen auf einem steilen

Bergrücken.

Lagedetail: • Burganlage

allgemein

Bauwerkstyp:• Befestigungs- und Verteidigungsanlagen

Bergfried

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

22 m hoher Turm über rechteckigem Grundriss.

Innerer Aufbau/Grundriss/

Zonierung:

keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B.

Schäden, Vorzustand):

keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

ß

Konstruktionen

Konstruktionsdetail: • Steinbau Mauerwerk

allgemein

Konstruktion/Material: keine Angaben